Hauts-de-France, Pas-de-Calais Fléchin le Village 12 rue du Moulin

Moulin du Crocq

Références du dossier

Numéro de dossier : IA62000737 Date de l'enquête initiale : 1993 Date(s) de rédaction : 1993, 2023

Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Saint-Omer, opération ponctuelle Inventaire participatif à

Fléchin

Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : moulin Appellation : Moulin du Crocq

Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement patronal

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Réseau hydrographique : le ruisseau du Surgeon

Références cadastrales : 1986, AB, 119

Historique

L'époque de construction du moulin est inconnue. Il fait partie d'une ferme. Un ancien bief amenait l'eau au-dessus de la turbine dans l'atelier de fabrication. Actuellement (1993) le moulin est désaffecté.

Période(s) principale(s): 19e siècle

Description

L'ensemble des bâtiments du moulin forment un U autour d'un cour. L'atelier de fabrication est en rez-de-chaussée et étage de comble. Dans son prolongement, le logement s'élève sur un étage carré couvert d'un enduit. La brique est apparente en encadrement des ouvertures. Des étables en brique sont construites perpendiculairement au logement. L'ensemble des bâtiments est couvert de tuile.

La turbine hydraulique est toujours présente dans l'ancien atelier de fabrication (actuellement (1993) boutique).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Couvrements : charpente en bois apparente Type(s) de couverture : toit à longs pans

Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place ; turbine hydraulique

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Élévation sud, chute et canal de décharge en 1993. Phot. Olivier Marlard IVR31_19936200464X



Vue depuis l'est, élévation sur cour, à gauche atelier de fabrication. Phot. Olivier Marlard IVR31_19936200465X



Turbine hydraulique (état de 1993). Phot. Olivier Marlard IVR31_19936200461X



Ancien bief. Phot. Olivier Marlard IVR31_19936200463X



Ouverture sur le bâtiment d'eau. Phot. Olivier Marlard IVR31_19936200462X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le village de Fléchin (IA62005333) Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Fléchin **Oeuvre(s) contenue(s):**

Auteur(s) du dossier : Lucie Grembert, Sophie Léger, Nathalie Trentesaux

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité d'Histoire du Haut-Pays



Élévation sud, chute et canal de décharge en 1993.

IVR31_19936200464X

Auteur de l'illustration : Olivier Marlard

Date de prise de vue : 1993

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis l'est, élévation sur cour, à gauche atelier de fabrication.

IVR31_19936200465X

Auteur de l'illustration : Olivier Marlard

Date de prise de vue : 1993

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Turbine hydraulique (état de 1993).

IVR31_19936200461X

Auteur de l'illustration : Olivier Marlard

Date de prise de vue : 1993

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien bief.

IVR31_19936200463X

Auteur de l'illustration : Olivier Marlard

Date de prise de vue : 1993

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ouverture sur le bâtiment d'eau.

IVR31_19936200462X

Auteur de l'illustration : Olivier Marlard

Date de prise de vue : 1993

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation