

Hauts-de-France, Somme
Pendé
Routhiauville
56 rue des Ecoles

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007708
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituant non étudiées : cour, étable, grange, étable à chevaux, porcherie, charretterie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, A, 229 ; 1983. A2 178, 640, 43

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan similaire. Tous les bâtiments qui la constituent aujourd'hui semblent donc avoir été édifiés au 18^e siècle ou au début du 19^e siècle. Sur le plan ancien, l'entrée dans la propriété se faisait au sud-est par un passage établi entre la ferme et sa voisine. Aujourd'hui, celui-ci est situé entre le logis et les étables à cochons (au nord-ouest). Le logis a en partie été refait en 1976 mais l'intérieur a conservé ses dispositions d'origine. Le hangar situé au nord de la cour (cf vue aérienne) a aujourd'hui disparu, détruit en 1983. La grange qui clôturait la cour au sud, mais qui ne figure pas sur le plan de 1832 (donc édifée après cette date), s'est également écroulée lors de la tempête de 1983.

Période(s) principale(s) : 2^e moitié 19^e siècle

Description

Située sur la route menant à Pendé, cette ferme aux dimensions imposantes est entièrement construite en torchis et pans de bois sur solin de brique. Seule une partie du logis a été reconstruit en brique. Le logis, à l'aplomb de la rue, est long de cinq travées. Le mur gouttereau sur cour est percé d'une porte et de quatre fenêtres, aujourd'hui remaniées. Le toit à longs pans est en pannes picardes. Les solives soutenant le plafond sont en orme. La disposition intérieure n'a pas été modifiée ; du sud au nord, on traverse : la salle commune, la salle à manger et la chambre. L'écurie, composée de deux boxes, est située dans le prolongement de la partie habitable, flanquant le "cabinet" (chambre). Les étables occupent les trois quarts de la longueur du côté occidental, suivies des porcheries et de la charreterie. Les cloisons sont composées de torchis sur solin de brique. En face, se trouvent d'autres soues à cochons sur rue. La ferme est séparée de la pâture au nord par un rideau d'arbres.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; noue ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Cette exploitation aux dimensions imposantes a conservé les caractéristiques architecturales des fermes traditionnelles de l'arrière-pays maritime.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Pendé. Plan cadastral, 1832** (AD Somme ; 3 P 1446).

Illustrations



Plan de la ferme en 1832
extrait du cadastre napoléonien.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20068005939XA



Vue aérienne récente de la ferme.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005421NUCAB



Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005422NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005423NUCA



Vue de l'écurie dans le
prolongement de la partie habitable.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005425NUCA



Vue du bâtiment occupant
tout le côté ouest de la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005426NUCA



Vue détaillée de deux
portes mitoyennes.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005427NUCA



Vue intérieure d'une étable à cochon.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005428NUCA



Vue intérieure de la charreterie.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005429NUCA



Vue d'une ferme de la
charpente de la charreterie.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005430NUCA



Autre système de charpente.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005431NUCA



Vue depuis la cour des étables à
cochons situées le long de la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20068005432NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Routhiauville à Pendé (IA80007315) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Routhiauville

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Plan de la ferme en 1832 extrait du cadastre napoléonien.

IVR22_20068005939XA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPi ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne récente de la ferme.

IVR22_20068005421NUCAB

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_20068005422NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20068005423NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'écurie dans le prolongement de la partie habitable.

IVR22_20068005425NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bâtiment occupant tout le côté ouest de la cour.

IVR22_20068005426NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée de deux portes mitoyennes.

IVR22_20068005427NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure d'une étable à cochon.

IVR22_20068005428NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la charreterie.

IVR22_20068005429NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'une ferme de la charpente de la charreterie.

IVR22_20068005430NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre système de charpente.

IVR22_20068005431NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis la cour des étables à cochons situées le long de la rue.

IVR22_20068005432NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation