

Hauts-de-France, Aisne  
Hannapes  
14 rue de Verdun

## Ancien moulin à Farine

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079516  
Date de l'enquête initiale : 1990  
Date(s) de rédaction : 1991  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny, patrimoine industriel  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : moulin à farine  
Destinations successives : moulin à farine, atelier de réparation  
Parties constituantes non étudiées : étable à chevaux, remise, logement

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Réseau hydrographique : le Noirieux  
Références cadastrales : . 1933 A2 1295 A 1298 ; . 1986 AB 205 A 208

### Historique

Moulin à farine construit au 18e siècle, ou au début du 19e siècle, avant 1833 (il est représenté sur le cadastre de 1833). Le bâtiment, endommagé à la guerre de 1914-1918 a été restauré à la fin du 1er quart du 20e siècle ; tandis que la remise et l'étable à chevaux étaient reconstruites. Le bâtiment sert aujourd'hui d'atelier de réparation. Sa grange et son puits ont été détruit en 1981.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle (?)  
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

### Description

Bâtiment abritant la roue, construit en calcaire avec brique en remplissage, forme d'un étage carré et un comble à surcroît, couvert d'un toit en tuile mécanique à pignon découvert et pignon couvert. Logement attenant bâti en calcaire avec brique en remplissage, couvert d'un toit à pignon découvert et pignon couvert. Remise en brique avec toit à pignon couvert en tôle ondulée. Étable à chevaux en brique avec toit à pignon couvert.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; pierre de taille ; pierre avec brique en remplissage  
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, tôle ondulée  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert  
Escaliers : escalier dans-oeuvre  
Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place ; roue hydraulique verticale

### Typologies et état de conservation

Typologies : chaînage de pierre autour des baies ; pignon à vimberges

État de conservation : restauré

## Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée


## Illustrations



Vue d'ensemble, depuis le sud.  
Phot. Christiane Riboulleau  
IVR22\_19920200408ZA



Vue de la façade du  
bâtiment principal.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19920201211Z



Vue de la roue hydraulique  
verticale, à l'arrêt.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19920201201Z

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Hannapes (IA00079507) Hauts-de-France, Aisne, Hannapes

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble, depuis le sud.

IVR22\_19920200408ZA

Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau

Date de prise de vue : 1992

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue de la façade du bâtiment principal.

IVR22\_19920201211Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la roue hydraulique verticale, à l'arrêt.

IVR22\_19920201201Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation