

Hauts-de-France, Nord  
Armentières  
11 rue Bayart

## Tissage et filature de lin Cardon-Masson, puis Cardon-Masson & Fauvergue

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00062751  
Date de l'enquête initiale : 1988  
Date(s) de rédaction : 1990, 2023  
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Armentières  
Degré d'étude : recensé

### Désignation

Dénomination : tissage, filature  
Précision sur la dénomination : tissage de toile de lin  
Appellation : Tissage et filature Cardon-Masson & Fauvergue , Tissage et filature Cardon-Masson  
Destinations successives : atelier de fabrication

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1888, B8, 5299 ; 1983, CT, 74 ; 2016, CT, 74

### Historique

L'*Annuaire de l'industrie linière* (VERLY-DUBAR, 1889) indique que la filature de lin Cardon-Masson, qui produit de la toile de lin, est créée à Armentières en 1877. Elle est alors équipée de teilleuses-peigneuses (système Cardon) et anime 427 métiers et 3 000 broches au sec.

En 1988, l'usine a en grande partie disparu. Les vestiges sont occupés par l'entreprise de M. Demars, plombier, couvreur.  
En 2023, les locaux semblent désaffectés.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle  
Dates : 1877 (daté par source)

### Description

L'édifice, avec rez-de-chaussée et sous-sol, est en brique avec un soubassement en pierre. Il est composé de quatre travées dont deux ont été réunies pour l'aménagement d'une porte cochère. La première travée est surmontée d'un fronton en ciment portant la mention "Toiles". Le bâtiment est couvert de toits à longs pans à croupe et d'une terrasse. L'encadrement des fenêtres est en ciment imitant la pierre. Un muret de brique en claustra surplombe la corniche de l'élévation antérieure.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit d'imitation ; pierre  
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique, verre en couverture  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée  
Couvrements : charpente en bois apparente  
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; terrasse

## Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

## Décor

Techniques :

Représentations :

## Statut, intérêt et protection

Cette étude menée en 1988 a fait l'objet d'une mise à jour par le service de l'Inventaire en 2023.

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Bibliographie

- **Annuaire de l'industrie linière : lin, chanvre, jute.** Lille : Verly-Dubar & C<sup>ie</sup>, 1889.

### Liens web

- Dossier d'origine numérisé. [consulté le 21/08/2023] : [www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IA00062751/INDEX.HTM](http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IA00062751/INDEX.HTM)

## Illustrations



Élévation antérieure rue Bayard.

Phot. Philippe Dapvril

IVR31\_19885901184X

Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Ramette

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Élévation antérieure rue Bayard.

IVR31\_19885901184X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvriil

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation