Hauts-de-France, Aisne Any-Martin-Rieux 16 rue du Moulin

Ancienne ferme fortifiée à Any-Martin-Rieux (vestiges)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000614 Date de l'enquête initiale : 1998 Date(s) de rédaction : 1998

Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Précision sur la dénomination : ferme fortifiée

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village Références cadastrales : 1986, ZC, 59a

Historique

Cet édifice, comportant des éléments de fortification, principalement une petite échauguette circulaire à l'angle sud-ouest de l'étage carré de l'élévation antérieure, était peut-être le siège d'un petit fief ou un manoir relevant d'un seigneur. Il est connu localement sous la dénomination de ferme fortifiée, sans que l'on puisse toutefois, en l'absence de sources, identifier précisément la dénomination originelle de ce bâtiment qui date vraisemblablement du 17e siècle. Il a été remanié au 19e siècle. L'édifice, aujourd'hui en ruines et envahi par la végétation, semble être menacé d'une destruction à court terme. L'échauguette, encore visible il y a quelques années s'est effondrée à l'hiver 1996-1997 (sources orales).

Période(s) principale(s): 17e siècle (?)

Description

Les élévations sont en moellon calcaire et pierre de taille petit appareil. L'encadrement des ouvertures du rez-de-chaussée est en pierre de taille calcaire, celle du 1er étage en brique. L'échauguette qui s'est effondrée sur elle-même, est en brique. L'édifice a gardé des traces de son escalier tournant en charpente. La toiture qui a disparu, était une croupe en ardoise (sources orales).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; moellon ; pierre de taille ; petit appareil

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection

Cet édifice, ferme fortifiée ou petite demeure seigneuriale, est l'un des rares édifices civils présentant des éléments de fortification. Il peut être comparé aux fermes d'abbaye qui comportent également souvent des enceintes et des éléments à but défensif.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZC. Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure IVR22_20080290011NUCA



Vue du logis ruiné, avec sur la gauche, les vestiges de l'échauguette circulaire. Phot. Xavier-Philippe Guiochon IVR22_19980202720Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Any-Martin-Rieux (IA02000704) Hauts-de-France, Aisne, Any-Martin-Rieux

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s):

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZC.

IVR22_20080290011NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis ruiné, avec sur la gauche, les vestiges de l'échauguette circulaire.

IVR22_19980202720Z

Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation