



Photographie intérieure montrant les désordres du bras sud du transept en 1876, jointe à un rapport de l'architecte diocésain Édouard Corroyer (AN : F 19 7889).

IVR22_20030200098XB

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation