



Couvrement du four Hoffmann. Au sol les trappes d'alimentation en poudre de charbon via des "marmites" (disparues). La marche du four était commandée par des transmissions fixées à la charpente.

IVR32_20245901551NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation