

M. Bodin Architecte 21 Parvis St. Michel Ville	Département du Nord Arrondissement d'Hazebrouck Commune de Wemaers-Cappel
Devis estimatif des réparations urgentes et indispensables à exécuter au presbytère	
1 Couverture en ardoises (Blaqueux) Pour réparations à la toiture Au mètre superficiel Parties diverses réunies - Par provision	24 " 3.25 78 "
Maçonnerie en briques choisies du pays au mortier composé de 1/2 de chaux et 1/2 de sable de St. Omer Parties diverses réunies - Travail de finition	113 " 2.50 282 "
Enduit au sable sur murs Au mètre superficiel Pour petites parties ensemble	62 " 0.75 46.50
Carréage en carreaux céramiques 1/2 choix compris préparation de la forme Au mètre superficiel Une salle Coulée Autre pièce	235 " 2.00 470 " 4 " 1.00 4 " 12 " 1.00 12 " 45 " 1.00 45 "
Croton extérieur en briques choisies de chaux au sable compris terrassement	

Devis estimatif des travaux de réparations urgentes à exécuter au presbytère, première partie, 1902 (coll. part.).

Référence du document reproduit :

- [Devis estimatif des travaux de réparations urgentes à exécuter au presbytère], 1902 (collection particulière).

IVR32_20245901705NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Collection particulière. Droits réservés
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation