



Couvrement du four Hoffmann. Au sol les trappes d'alimentation en poudre de charbon via des "marmites" (disparues). La marche du four était commandée par des transmissions fixées à la charpente.

IVR32_20245901551NUCA

Auteur(s) de l'illustration Pierre Thibaut

Date de prise de vue : 2024

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[A59005677] Briqueterie Chimot