



M. Boudin
Architecte
26 F. de St. Michel
Ville

Département du Nord
Arrondissement d'Hazebrouck

Commune de Wemaers-Cappel

Devis estimatif des réparations urgentes
et indispensables à exécuter au presbytère

1. Couverture en ardoises bloquées Fumoy pour réparations à la toiture Au mètre superficiel	24	5.17	78
Parties diverses réunies par jonction			
Maçonnérie en briques choisies du pays au mortier composé de 1/2 de chaux de Courmayeur et 1/2 de sable de St. Omer	12	1.50	18
Parties diverses réunies - Brancie, rejointoiement			
Enduit au sable sur murs Au mètre superficiel	6.25	0.70	4.37
Pour petites parties ensemble			
Carrélage en carreaux céramique 1/2 chaux Composé préparations de la forme Au mètre superficiel	13.5		
Une salle	4		
Couloir	1.9		
Centre pièce	4.5	4	40
Croton extérieur en briques choisies de chaux au sable composé de 1/2 de chaux			

Devis estimatif des travaux de réparations urgentes à exécuter au presbytère, première partie, 1902 (coll. part.).

Référence du document reproduit :

[Devis estimatif des travaux de réparations urgentes à exécuter au presbytère], 1902 (collection particulière).

IVR32_20245901705NUCA

Auteur(s) de l'illustration Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2023

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Collection particulière. Droits réservés

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA59005661] Ancien presbytère, actuellement maison