Hauts-de-France, Oise
Beauvais
cathédrale Saint-Pierre

Calvaire (n° 1)

Références du dossier

Numéro de dossier : IM60000636
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1996, 2014
Cadre de l'étude : mobilier et objets religieux la cathédrale de Beauvais
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : calvaire

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : dans le trésor

Historique

L’œuvre date du 16e siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description

Saint Jean et la Vierge ont un revers plat, le Christ un revers sculpté. L'ensemble prend place sur un socle horizontal et la croix est soutenue par une grande pièce métallique. L'œuvre est en chêne et peinte polychrome. On remarque un marouflage à certains endroits.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : groupe relié ; revers plat ; revers sculpté

Matériaux : chêne taillé, peint, polychrome, sur apprêt, marouflé ; fonte de fer

Mesures :

Dimensions de l'ensemble : h = 172 ; la = 120 ; pr = 21. Dimensions des statuettes : h = 65 ; la = 21 ; pr = 9.

Représentations :

Le Calvaire représente le Christ en croix, déjà mort puisqu'il porte la blessure de Longin au flanc. Il est entouré de la Vierge en prière et de saint Jean portant un livre. La croix et les personnages reposent sur un socle vallonné où sont représentés un crâne et des os, symbolisant le Golgotha.

État de conservation

mauvais état , oeuvre menacée

Il y a une attaque de vers à certains endroits, la polychromie est très abîmée et fragile. La croix est moderne. L’œuvre a été réparée au niveau du pied de saint Jean.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Laurent Jumel
IVR22_19966001703XA



Vue de détail : le Christ en croix.
Phot. Laurent Jumel
IVR22_19966001707XA

Vue de détail : la Vierge.
Phot. Laurent Jumel
IVR22_19966001711XA

Vue de détail : saint Jean.
Phot. Laurent Jumel
IVR22_19966001709XA

Vue de détail : le socle.
Phot. Laurent Jumel
IVR22_19966001705XA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (IM60000772) Hauts-de-France, Oise, Beauvais

Auteur(s) du dossier : Aline Magnien, Léa Vernier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Vue d'ensemble.

IVR22_19966001703XA
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de détail : le Christ en croix.

IVR22_19966001707XA
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de détail : la Vierge.

IVR22_19966001711XA
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de détail : saint Jean.

IVR22_19966001709XA
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de détail : le socle.

IVR22_19966001705XA
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation