Hauts-de-France, Aisne
Taillefontaine
Église paroissiale Notre-Dame, route de Compiègne, chemin du Thimet

Statue (demi-nature) : pape (saint Pierre ?)

Références du dossier

Numéro de dossier : IM02001231
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : demi-nature
Titres : Pape (saint Pierre) (?)

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : élévation extérieure sud du clocher

Historique

Rien n'est connu sur l'histoire de cette statue de pape, représentant peut-être saint Pierre. Divers détails iconographiques - en particulier le traitement de la barbe et de la chevelure en boucles coquillées - incitent à en placer la réalisation vers le 14e siècle, mais sans certitude.

Période(s) principale(s) : 14e siècle (?)

Description

La statue, telle qu'elle se présente, est taillée dans un unique bloc de calcaire blanc. Son revers est sculpté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté

Matériaux : calcaire (blanc, monolithe) : taillé

Mesures :

h = 87 ; la = 30 ; pr = 23

Représentations :

Le personnage, barbu, une tiare conique sur la tête, porte un ornement ecclésiastique (chasuble, étole et manipule). Les deux avant-bras sont cassés. Le saint bénissait peut-être de la main droite, mais rien ne permet de savoir ce qu'il tenait dans la main gauche. Il pourrait néanmoins s'agir de saint Pierre, dont la barbe est toujours représentée bouclée et courte.

État de conservation

mauvais état , oeuvre menacée , manque

Il manque les deux avant-bras qui avaient déjà dû être refixés comme en témoignent les deux trous percés dans la statue. La situation de l'œuvre à l'extérieur a entraîné le noircissement de certaines parties par la pollution, la forte usure du calcaire - surtout au niveau du visage -, et une attaque de la pierre par du lichen. La statue est actuellement déposée dans l'église.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations



La statue, vue de face.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200416X

La statue, vue de dos.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_20020200417X

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Notre-Dame de Taillefontaine (IM02001196) Hauts-de-France, Aisne, Taillefontaine, Église paroissiale Notre-Dame, route de Compiègne, chemin du Thimet

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic ; (c) Département de l'Aisne

La statue, vue de face.

IVR22_20020200416X
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

La statue, vue de dos.

IVR22_20020200417X
Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation