

Hauts-de-France, Oise  
Attichy  
les Moulins  
3 rue de la Fabrique, chemin des Moulins

## **Ancien moulin à farine, dit Moulin Flobert, devenu sucrerie de betteraves Bride, puis Larangot Frères et Cie, puis SA Sucrière de Berneuil-sur-Aisne**

### **Références du dossier**

Numéro de dossier : IA60001027  
Date de l'enquête initiale : 1993  
Date(s) de rédaction : 1998  
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Compiègne  
Degré d'étude : étudié

### **Désignation**

Dénomination : moulin à farine, sucrerie  
Précision sur la dénomination : sucrerie de betteraves  
Appellation : Moulin Flobert, Sucrerie Bride, Larangot Frères et Cie, SA Sucrière de Berneuil-sur-Aisne  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : conciergerie, bureau, logement patronal, bâtiment d'eau, cour

### **Compléments de localisation**

Milieu d'implantation : en écart  
Réseau hydrographique : ru de Milleville  
Références cadastrales : 2001. AD 358 à 361

### **Historique**

En 1836, le site est occupé par deux moulins à farine qui appartiennent à Charles François Flobert. Au milieu du 19<sup>e</sup> siècle, ces moulins sont la propriété de Dubois, qui souhaite y installer une sucrerie de betteraves. Le moulin inférieur est démoli à cet effet entre 1858 et 1860 et laisse place pour la construction des bâtiments de la sucrerie. En 1860, la sucrerie est en activité, mais elle apparaît désormais comme étant la propriété de Louis Armand Bride et Tétré. Entre 1860 et 1868, la sucrerie est complétée de plusieurs bâtiments dont l'usage n'est pas clairement défini. En 1911, la sucrerie est connue sous la raison sociale Larangot Frères et devient en 1912 la Société Anonyme Sucrière de Berneuil-sur-Aisne. A partir de cette date, débute une série de constructions : bascule, bureaux, abri des locomotives, hangar, transporteur aérien. L'activité cesse en 1936. La cheminée d'usine tronconique est détruite avant 1970, suivie par une destruction partielle des ateliers. Les bâtiments subsistants sont actuellement transformés en maison d'habitation. En 1834, l'un des deux moulins hydrauliques était équipé d'une roue hydraulique verticale. Il produisait 700 hectolitres de farine de blé et de seigle. En 1850, le moulin inférieur était équipé d'une roue hydraulique verticale par dessus de 10 m de diamètres. Elle a disparu au moment de la démolition du moulin vers 1858. Lors de la création de la sucrerie de betteraves, la source d'énergie fut modifiée et une machine à vapeur y fut installée. Elle est attestée par la présence de la cheminée. En 1858, la sucrerie emploie 12 ouvriers.

Période(s) principale(s) : 3<sup>e</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle  
Dates : 1858 (daté par source), 1860 (daté par source), 1868 (daté par source)

## Description

Le logement patronal, à étage carré et étage de comble, et le bâtiment d'eau, sont construits en calcaire appareillé en pierre de taille. Le bureau et la conciergerie sont en brique. Au rez-de-chaussée, les fenêtres sont en arc plein cintre, tout comme celles de l'atelier de fabrication, également construit en brique. Cette dernière partie est actuellement à l'état de ruine.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert ; croupe

Énergies : énergie hydraulique ; énergie thermique ; produite sur place ; produite sur place

## Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AC Attichy. **Matrices cadastrales des propriétés bâties**. 1911-1953.
- AD Oise. Série M ; Mp 2405. **Etablissements insalubres, incommodes et dangereux**. Attichy. 1839-1836.
- AD Oise. Série S ; 7 Sp 155. **Cours d'eau et usines**.

### Documents figurés

- **Extrait du cadastre ancien**, dessin.
- **Attichy. La fabrique de Sucre**, carte postale, avant 1900 (AP).
- **13. Attichy. La fabrique de Sucre**, carte postale, par Auguste Lemarié éditeur, avant 1900 (Paris, CEDUS).

### Bibliographie

- **Annuaire de l'Oise**, 1884-1885.
- **Journal de l'Aisne**, 30 juillet 1858, n° 176.

## Annexe 1

### **Annexe 1 : Procès-verbal de la visite des lieux, 19 septembre 1860. (AD Oise ; 7 Sp 155)**

*Le sieur Dubois, prédécesseur des sieurs Bride et Tetrel a demandé à mettre en activité une fabrique de sucre site à Attichy, et à changer le régime hydraulique de deux moulins établis sur le ru de Milville, dans la même commune ; le moulin inférieur devant être rasé et le moulin supérieur monté à l'anglaise.*


*En instruisant la demande relative à la fabrique de sucre, nous avons reconnu que la transformation du moulin avait été effectuée. Nous avons alors proposé de régler le nouveau régime hydraulique de l'usine et d'ouvrir à cet effet l'enquête spéciale prescrite par instruction ministérielle. [...]*

*Description des lieux :*

*Le moulin supérieur a seul été conservé ; le moulin inférieur supprimé. Il tourne en dessus au moyen d'une roue d'un énorme diamètre (dix mètres. Le ru a été aménagé en étang sur 60 m de longueur environ, en amont, il est naturel. Un canal de décharge voûté de 1 m de largeur et 1,45 de hauteur sur environ 30 m de longueur a son origine à la tête aval de l'étang et aboutit au ru qui lui fait suite. En tête de ce canal se trouve une vanne de décharge de un mètre quarante sept (1,47 m), de largeur libre [...] Sur les deux côtés de cette vanne sont, en avant corps par rapport au canal voûté, deux deversoirs de 1,50 m de longueur chacun, formant prolongement des culées et arasées au niveau de la vanne de décharge. [...]*

*La rive gauche appartient jusqu'à une très grande distance aux sieurs Bride. La rive droite, au dessus de la vieille vanne, est au sieur Joron sur 30 à 35 m de longueur. Le point le plus bas de son terrain situé justement à la pointe, est à 13 centimètres en contrehaut de l'eau du jour arasé à la crete de la vanne.*

## Illustrations



Extrait du cadastre ancien.  
Phot. Benoît Dufournier  
IVR22\_19946000172ZB



Vue générale de la sucrerie, vers 1900 (AP).  
Phot. Benoît Dufournier  
IVR22\_19936001738ZB



Vue générale de la sucrerie, vers 1900 (AP).  
Phot. Thierry Lefebure  
IVR22\_20106000154XA



Vue de situation.  
Phot. Benoît Dufournier  
IVR22\_19936002476Z



Vue générale.  
Phot. Benoît Dufournier  
IVR22\_19936002475Z




Vue générale sud.  
Phot. Benoît Dufournier  
IVR22\_19936002472Z



Vue générale de l'entrée de l'usine, avec la conciergerie et le bureau.  
Phot. Benoît Dufournier  
IVR22\_19936002471Z



Atelier de fabrication, bâtiment d'eau et logement patronal, façade sud.  
Phot. Benoît Dufournier  
IVR22\_19936002473Z



Atelier de fabrication, bâtiment d'eau et logement patronal.  
Phot. Benoît Dufournier  
IVR22\_19936002478Z

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le patrimoine industriel de l'arrondissement de Compiègne - dossier de présentation (IA60001168)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier, Hélène Colzy-Frichet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Extrait du cadastre ancien.

IVR22\_19946000172ZB

Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Attichy — La Fabrique de Sucre

Vue générale de la sucrerie, vers 1900 (AP).

IVR22\_19936001738ZB

Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) CEDUS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la sucrerie, vers 1900 (AP).

IVR22\_20106000154XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) CEDUS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation.

IVR22\_19936002476Z

Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_19936002475Z

Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue générale sud.

IVR22\_19936002472Z

Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'entrée de l'usine, avec la conciergerie et le bureau.

IVR22\_19936002471Z

Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fabrication, bâtiment d'eau et logement patronal, façade sud.

IVR22\_19936002473Z

Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fabrication, bâtiment d'eau et logement patronal.

IVR22\_19936002478Z

Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation