



Plan des abords de l'usine d'Herchies annexé à la demande de MM. Bollé et Letellier pour le déplacement d'un lavoir à laine, par Lemaire (ingénieur des Ponts-et-Chaussées), 24 juin 1856.

IVR22_20036000533NUCAB

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

Échelle : 1/20e.

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation