



Atelier de fabrication, étampeuse (sans marque). Les deux boules métalliques sont destinées à accroître l'énergie cinétique du volant.

IVR31_19885900808X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation