




Schéma de situation : A. Bureau, B. Pont bascule, C. Aire des betteraves, D. Stockage des pulpes, E. Atelier de lavage, F. Sucrierie (diffusion, épuration), G. Chaufferie, salle des machines, H. Four à chaux, I. Distillerie, J. Entrepôt industriel, K. Réservoirs (fuel et produits de la distillerie), L. Magasins (sucre), M. Logements ouvriers.

IVR22_20168000826NUD

Auteur(s) de l'illustration Marie-Laure Monnehay-Vulliet

Auteur(s) du document reproduit Stéphane Gonet

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA00076590] Sucrierie et distillerie, dites Cie sucrière de la Somme, puis Vuignier et Cie, puis Cie sucrière de la Somme, puis Ferdinand Beghin, puis Béghin et Cie, puis Vermandoise de sucreries, puis Sté Vermandoise Industrie