



Usine 2 : plan de situation de l'usine Ferrary, 1898 (AD Oise ; 5Mp2456/1).

IVR22_20076005411NUCAB

Auteur(s) de l'illustration Clarisse Lorieux

Echelle : 0.005 m/m.

Copyrights : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté d'agglomération Creil Sud Oise ; (c) Département de l'Oise - Archives départementales

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA60001706] Les usines de métallurgie et de petite métallurgie du bassin creillois