

Hauts-de-France, Oise  
Le Crocq

## Ancien tissage de laine Lecomte, puis Lecomte-Lequenne, aujourd'hui maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA60003223

Date de l'enquête initiale : 2021

Date(s) de rédaction : 2021

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : tissage

Précision sur la dénomination : tissage de laine

Appellation : Lecomte, Lecomte-Lequenne

Destinations successives : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2020, A, 353 ; 2020, A, 395 ; 2020, A, 394 ; 2020, A, 389 ; 2020, A, 351

### Historique

En 1876, Emile Lecomte est cité comme fabricant textile au Crocq. Il dirige un petit tissage que développe son fils Gustave. Ce dernier est probablement à l'initiative des constructions visibles sur les anciennes cartes postales et datables de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Une partie de ces bâtiments est toujours en place.

Au début du 20e siècle, l'entreprise prend le nom de tissage Lecomte-Lequenne, Lequenne étant le nom de jeune fille d'Irma Lequenne, femme d'Emile. Le développement de l'entreprise a conduit à la construction d'un nouvel atelier intégré, visible sur le plan cadastral de la commune de 1933. Ce bâtiment a été démoli à une date indéterminée. L'usine ferme en 1951 en raison d'une baisse générale de la demande en sergers, étoffes de laine fabriquées à l'usine (site de la commune). La Notice descriptive de l'Oise (1902) mentionne 120 ouvriers. En 1911, le développement de l'entreprise est souligné par une spécialisation des métiers. Le recensement de population de l'époque distingue ainsi le directeur, le chauffeur, le contremaître et le distributeur de trame.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

### Description

Des bâtiments de l'ancienne usine, il ne reste que deux pavillons d'entrée, en brique couverts d'ardoise, dont le logement du gardien, le long de la rue Principale. Un des deux portails monumentaux est également toujours en place, avec le mur de clôture. Le long du côté nord de la parcelle, un bâtiment en brique couvert d'ardoise se trouve dans l'emprise de l'ancienne usine, mais il est difficile de déterminer sa fonction.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit ; brique

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile

Énergies : énergie humaine

## Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AD Oise. Série M ; sous-série 6 M: 6 Mp 400. **Le Crocq. Recensements de population (1820 à 1936).**

### Documents figurés

- **Le Crocq. Cadastre rénové, section A, feuille 1, 1933**, (AD Oise ; 916 W 242.).
- **Le Crocq. Cadastre rénové, section A, feuille 1, 1976** (AD Oise ; 1964 W 90).
- Le Crocq (Oise). Sortie des ouvriers de l'usine Lecomte, carte postale, 1905 ou avant (coll. part.).
- Le Crocq (Oise). Le calvaire et l'entrée de l'usine Lecomte, carte postale, Debray-Bollez éditeur à Crèvecœur, 1913 (coll. part.).

## Bibliographie

- **Notice descriptive et statistique sur le département de l'Oise.** Paris : Imprimerie du service géographique, 1902.  
p. 238.

## Liens web

- Le Crocq. Cadastre rénové (1976). Section A, feuille 1. : <http://ressources.archives.oise.fr/v2/ad60/visualiseur/plan.html?id=600289978>
- Le Crocq. Cadastre rénové (1933). Section A, feuille 1. : <http://ressources.archives.oise.fr/v2/ad60/visualiseur/plan.html?id=600280017>
- Le Crocq à travers le temps. : <https://lecrocq.fr/fr/rb/856234/le-crocq-a-travers-le-temps>

## Illustrations



Entrée et anciens bâtiments de l'usine Lecomte, vue depuis le sud-est.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000876NUCA



Ancien bâtiment de l'usine Lecomte, n°12 rue Principale, vue depuis l'ouest.  
Phot. Marc Kérignard



Anciens logements des ouvriers de l'usine Lecomte, n°4-10 rue Principale, vue depuis le nord-est.  
Phot. Marc Kérignard  
IVR32\_20216000878NUCA

IVR32\_20216000881NUCA

## **Dossiers liés**

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Le village du Crocq (IA60003181) Hauts-de-France, Oise, Le Crocq

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Entrée et anciens bâtiments de l'usine Lecomte, vue depuis le sud-est.

IVR32\_20216000876NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien bâtiment de l'usine Lecomte, n°12 rue Principale, vue depuis l'ouest.

IVR32\_20216000881NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Anciens logements des ouvriers de l'usine Lecomte, n°4-10 rue Principale, vue depuis le nord-est.

IVR32\_20216000878NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation