

Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Berck
55 rue du Calvaire

Ancien chalet berckois (détruit)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA62000927
Date de l'enquête initiale : 1981
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire Berck
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 1995, CL, 30

Historique

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Paul Decaux

Description

Maison composée de deux corps de bâtiment : un corps principal en façade et une aile sur cour, perpendiculaire au premier. Le bâtiment sur rue comporte un étage et un étage de comble. Il est couvert d'ardoises. Un perron de cinq marches en brique cimentée permet d'accéder à la porte d'entrée, à seuil surélevé. L'élévation est ordonnancée. La baie centrale de l'étage est précédée d'un balcon en bois découpé et surmontée d'une plaque de fer émaillé ornée d'un papillon bleu ciel et bleu outremer. Les appuis des fenêtres latérales sont également en bois découpé. Le logis sur cour est en rez-de-chaussée avec un étage de comble et est recouvert de tuiles en fibro-ciment. Des modillons en bois supportent la corniche du toit. Edifice détruit après le premier repérage réalisé en 1981.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ; essentage de planches
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, en rez-de-chaussée, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : balcon
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale de la façade en 1981.
Phot. Philippe Caudroit
IVR31_19816203671X



Façades postérieure
et latérale gauche.
Phot. Philippe Caudroit
IVR31_19816203628X



Façade latérale droite.
Phot. Philippe Caudroit
IVR31_19816203627X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les résidences de villégiature de Berck (maisons, immeubles, chalets et villas) (IA62001504) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Berck

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Claudie Boissé

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale de la facade en 1981.

IVR31_19816203671X

Auteur de l'illustration : Philippe Caudroit

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façades postérieure et latérale gauche.

IVR31_19816203628X

Auteur de l'illustration : Philippe Caudroit

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade latérale droite.

IVR31_19816203627X

Auteur de l'illustration : Philippe Caudroit

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation