

Hauts-de-France, Aisne  
Tupigny  
17 rue Henri Langlois

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00079576  
Date de l'enquête initiale : 1990  
Date(s) de rédaction : 1990  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : atelier, maison  
Parties constituantes non étudiées : grange, jardin, étable, fenil

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : . 1833 A1 278 A 284 ; . 1986 AB 24 A 28

### Historique

Ferme construite dans la 2e moitié du 18e siècle ou au début du 19e siècle, avant 1833 (elle est représentée sur le cadastre de cette année). La grange nord-est et une étable proche ont été construites dans le 4e quart du 19e siècle. Cette grange a servi momentanément d'atelier de menuiserie. Aujourd'hui la ferme ne sert plus que de maison.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle (?)  
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle

### Description

Grange nord-est en brique avec toit à pignon couvert ; grange-étable en brique et silex avec toit à pignon découvert ; logis attenant en brique, silex, pierre de taille et moellon calcaire, partiellement enduit, couvert d'un toit à pignon découvert ; étable ouest en brique, silex et moellon calcaire, avec toit à pignon couvert en tuile mécanique

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; silex ; calcaire ; enduit partiel ; appareil mixte ; pierre de taille ; moellon ; brique et pierre  
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert

### Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges

### Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.  
Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue d'ensemble de l'élévation sur rue.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19920201089Z



Vue de détail de la grange  
et de sa porte charretière.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19920201090Z

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Tupigny (IA00079569) Hauts-de-France, Aisne, Tupigny  
Les maisons et les fermes du canton de Wassigny (IA00079460)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue d'ensemble de l'élévation sur rue.

IVR22\_19920201089Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la grange et de sa porte charretière.

IVR22\_19920201090Z

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation