

Hauts-de-France, Oise  
Choisy-la-Victoire  
Froyères

## **Ancienne sucrerie de betteraves Daniel & Cie, puis Boullenger (détruit)**

### **Références du dossier**

Numéro de dossier : IA60002203  
Date de l'enquête initiale : 2009  
Date(s) de rédaction : 2009  
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Clermont  
Degré d'étude : étudié

### **Désignation**

Dénomination : sucrerie  
Précision sur la dénomination : sucrerie de betteraves

### **Compléments de localisation**

Milieu d'implantation : isolé  
Références cadastrales :

### **Historique**

La sucrerie de Froyères est fondée en 1856. En 1879, elle devient la société Daniel et Cie. Cette entreprise est dirigée en 1889 par Boullenger et Chevalier. En 1914, l'atelier de diffusion est fortement endommagé par un bombardement (cf. annexe). L'établissement est repris en 1946 par Michel Duchêne, qui dirige déjà la sucrerie de Chevrières. L'activité est maintenue jusqu'en 1958, date à laquelle l'usine ferme définitivement ses portes. Abandonnés, les bâtiments sont finalement détruits en 2002, pour laisser place à une base logistique intermodale, en service depuis 2003. En 1931, la sucrerie peut traiter 400 t. de betteraves par jour. Cette capacité passe à 450 t. à partir de 1956. En 1931, la sucrerie emploie 180 salariés.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle  
Dates : 1856 (daté par source), 1876 (daté par source), 1898 (daté par source), 1908 (daté par source)

### **Description**

Ensemble industriel détruit.

### **Éléments descriptifs**

### **Typologies et état de conservation**

État de conservation : détruit

### **Statut, intérêt et protection**

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents figurés

- **Plan masse de situation de la sucrerie**, 1893. (AD Oise ; Mp 2441).  
Choisy-la-Victoire (1892-1932)
- **Plan détaillé de la sucrerie**, 1893 (AD Oise ; Mp 2441).
- **225. Avriigny, sucrerie de Froyères. Coll. M.B.** Carte postale, s.d. [1907], Paris, CEDUS.
- **Sucrerie de Froyères par Avriigny (Oise), vue générale. Edit. Duplancq. - L'H. Paris.** Carte postale, [vers 1905]. Paris, CEDUS.
- **Sucrerie de Froyères par Avriigny (Oise), la cour. Edit. Duplancq. - L'H. Paris.** Carte postale, [vers 1905]. Paris, CEDUS.

## Annexe 1

### **Annexe 1 : Constat d'huissier des dommages causés par événement de guerre aux immeubles de la sucrerie de Froyères, par Me René Arthur Fusillier, huissier de justice à Clermont, demeurant à Liancourt, 12 avril 1918.**

*"A la requête de sur réquisition de Monsieur E Rousseau, administrateur délégué de la société de la sucrerie de Froyères, commune de Choisy-la-Victoire (Oise), dont le siège est dans ladite localité, y demeurant, Lequel m'a exposé*

*Le dimanche 24 mars dernier, vers neuf heures du soir, au cours d'un raid nocturne sur la région, les avions ennemis ont lancé des engins explosifs et incendiaires qui tombèrent sur l'usine de Froyères et ses dépendances et y causèrent de graves dégâts, tant par suite des explosions qui détruisirent une partie des bâtiments que par l'incendie qu'elles provoquèrent aussitôt. [...]*

*Dans ces conditions, et pour parer au plus pressé, le requérant se voit contraint de procéder immédiatement et tant bien que mal, par des moyens de fortune et à grands frais, à la remise en état de son usine, afin d'assurer son fonctionnement provisoire. [...]*

*La partie du bâtiment de la diffusion, qui abritait le laboratoire et l'atelier des densités a été complètement détruite. Les trois baies en façade et les deux en pignon, bâties en briques et remplies en fenêtre métalliques n'existent plus. Le rez-de-chaussée où se trouvait l'atelier des densités et tous les accessoires (poussoirs mécaniques, râpes, dynamos, transmissions, presses, etc.) a disparu, de même que l'étage où se trouvaient installés le laboratoire proprement dit, le bureau, une pharmacie complète, etc.*

*Sur le sol de la cour sont entassés les décombres des matériaux et armatures métalliques enchevêtrées, bâtis de portes, couvertures en zinc, pannes, baies et fermes en fer tordues et disjointes, débris de transmission de la râperie presse à copier, coussinets brisés.*

*La maison d'habitation du directeur a ses vitres brisées ; à l'intérieur une glace sans tain, quelques bibelots et objets divers sont cassés ou détruits. Les baies de la façade de l'usine sont détruites ainsi qu'une partie de celle de l'atelier des turbines et du magasin de pièces mécaniques, toutes les vitres sont brisées.[...] Les bureaux du contremaître, du comptable ont subi de graves atteintes, les grilles extérieures en fer sont tordues, mâchées ou déchiquetées. Dans le bureau du directeur, le plafond est defoncé, les vitres brisées ; dans les pièces adjacentes, les plafonds crevassés laissent voir les lattis sous les plâtres arrachés ; les fenêtres, les baies vitrées, les murs et les toitures sont brisés, détériorés ou percés. Dans l'atelier de menuiserie, sont entassés des débris de charpente, de boiseries, menuiseries, tables, chaises, fenêtres, bureaux, une porte arrachée dans l'usine a été transporté pour réparation si possible.*

*Bascule : La toiture de la bascule et du logement du basculeur doit être refaite entièrement, toutes les vitres sauf une sont à remplacer.*

*Ecole et logement institutrice : ces bâtiments son également atteints. Toutes les vitres ont été brisées, les ardoises de la toiture sont soulevées en maints endroits. "*

*Extrait de : AD Oise ; 10 Rp 1852.*

## Annexe 2

### Annexe 2 : Rapport d'experts des dommages causés par événement de guerre aux immeubles de la sucrerie de Froyères, par E. Lainé, architecte à Creil (27 rue Gambetta) et Louis Schurer, ingénieur à Pontoise, désigné comme expert de l'Etat, 12 janvier 1919.

[...] "La sucrerie de Froyères occupe à ce lieu dit qui est une dépendance de la commune de Choisy-la-Victoire, de grandes étendue de terrain, au centre desquels s'élèvent les bâtiments de la sucrerie, face à la route nationale n°31, de Rouen à Reims, ce sont précisément ceux-ci qui ont été touchés. Ils ont reçu une torpille, cause principale de tout le dommage. De plus plusieurs bombes sont tombées aux alentours et une tombée sur la route y a également contribué. Les bâtiments principaux se groupent autour d'une cour centrale, ouvrant sur la route nationale. Au fond de cette cour : l'usine, avec derrière les chaufferies, salle des machines, etc. A droite deux ailes s'avancent jusqu'à la cloture de la route et, dans les angles, deux bâtiments annexes. Ces derniers, du reste, de construction plus récente. L'aile gauche renferme, en avant, l'habitation suivie de magasins. Celle à droite, en avant des logements d'employés avec, à la suite, des resserres et la salle des laveurs.

Les annexes sont affectées : celle de gauche au laboratoire et à la diffusion (un des services primordiaux), celle de droite à la salle des turbines. Près de la grille d'entrée se trouvent les bâtiments des bureaux. Une cour latérale s'étend contre l'aile gauche, et est bordée sur sa face opposée par des bâtiments qui sont : en tête le pavillon du Basculeur, à la suite des ateliers et des écuries. A son entrée les ponts à bascule avec guérite de pesage.


C'est sur le bâtiment de la diffusion qu'est tombée la torpille et, après l'avoir traversé, elle est venue, défonçant un dallage en ciment bétonné, s'enfouir dans le sol, à 1,80 m de profondeur, au point indiqué sur le croquis. Les ravages furent énormes. Le bâtiment a été absolument sectionné et la partie en avant, dans toute la largeur et sur 6 m de profondeur a été complètement ruinée. La toiture et le plancher du premier étage effondrés tandis que la façade et le pignon étaient abattus du coup. [...] Rien n'a subsisté, ni comme bâtiments ni comme machinerie et appareil. Pourtant cet ensemble est construit très solidement, et même avec soin et une science que l'on onserve très rarement dans les constructions industrielles. Un incendie s'est ensuite déclaré, mais a été sous le crépitement des mitrailleuses éteint rapidement par le personnel de la sucrerie. Les projectiles et les débris de matériaux lancés de tous cotés atteignirent tous les bâtiments environnants, leur causant des dégradations plus ou moins importantes. Mais les effets les plus curieux dans ces bâtiments et les non moins graves, sont dus à la compression violente de l'air. Pour les bâtiments de la diffusion, les dégâts sont de toutes nature. [...] Il est certain que, dans l'ensemble, les dégâts et par suite le dommage, sont très importants. [...]"

Extrait de : AD Oise ; 10 Rp 1852.

## Illustrations




Plan masse de situation de la sucrerie, 1893 (AD Oise).  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20096001008NUCA



Plan détaillé de la sucrerie, 1893 (AD Oise).  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20096001009NUCA



Cachet de l'entreprise Boullenger Chevallier, 1893 (AD Oise).  
Phot. Bertrand Fournier  
IVR22\_20096001010NUCA



Vue d'ensemble sur cour,  
vers 1905 (Paris, CEDUS).  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20106000151XA



Vue d'ensemble de la sucrerie  
depuis la cour à betteraves,  
vers 1905. (Paris, CEDUS).  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20106000152XA



Vue des bâtiments sur cour  
de la sucrerie de Froyères,  
vers 1907 (Paris, CEDUS).  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20106000153XA

## Dossiers liés


### Dossiers de synthèse :

Le patrimoine industriel de l'Oise (IA60002075)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général




Plan masse de situation de la sucrerie, 1893 (AD Oise).

IVR22\_20096001008NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan détaillé de la sucrerie, 1893 (AD Oise).

IVR22\_20096001009NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Cachet de l'entreprise Boullanger Chevallier, 1893 (AD Oise).

IVR22\_20096001010NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble sur cour, vers 1905 (Paris, CEDUS).

IVR22\_20106000151XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) CEDUS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la sucrerie depuis la cour à betteraves, vers 1905. (Paris, CEDUS).

IVR22\_20106000152XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) CEDUS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments sur cour de la sucrerie de Froyères, vers 1907(Paris, CEDUS).

IVR22\_20106000153XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) CEDUS

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation