Hauts-de-France, Oise Brétigny 7 rue de Picardie

# Mairie et école primaire de Brétigny

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00049349 Date de l'enquête initiale : 1986 Date(s) de rédaction : 2009

Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon

Degré d'étude : étudié

## Désignation

Dénomination : mairie, école primaire

Parties constituantes non étudiées : cour, logement

## Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village Références cadastrales : 1970, B1, 48

## Historique

Les sources conservées aux archives départementales (série O) indiquent que le mauvais état de l'école est signalé dans un rapport de l'inspection académique en 1858. Des terrains sont acquis en 1860 pour construire une école. Les devis sont dressés en 1863 par l'architecte de l'arrondissement de Compiègne, Charles Lecoeur. M. Béra, entrepreneur établi à Cuts, est adjudicataire des travaux en 1866. L'édifice qui comprend une école, une salle de mairie et un logement pour l'instituteur est achevé en 1869. De 1865 à 1868, durant les travaux, une maison est louée dans le village pour l'école. En 1888, une lucarne à fronton est aménagée pour l'installation de l'horloge acquise à M. Patelle, horloger à Appilly. Après la Première Guerre mondiale, l'édifice est restauré sous la direction de l'architecte parisien G. Le Bon de 1921 à 1924.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

Dates: 1863 (daté par source), 1888 (daté par source), 1921 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Justin Le Coeur (architecte, attribution par source), Béra (entrepreneur, attribution par

source), Le Bon G. (architecte, attribution par source)

## Description

#### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; pierre avec brique en

remplissage

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe

### Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

## Références documentaires

### **Documents d'archive**

• AD Oise. Série O. **Administration communale**. Brétigny.

## Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1970, section B1 46. Repro. Marie-Laure Monnehay-Vulliet, Autr. Michel Hérold IVR22\_20096000058NUC2A




Vue générale. Phot. Jean-Michel Périn IVR22\_19856000892X

## **Dossiers liés**

#### Dossiers de synthèse :

Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Brétigny (IA60000321) Hauts-de-France, Oise, Brétigny **Oeuvre(s) contenue(s) :** 

Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan, Isabelle Barbedor Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1970, section B1 46.

## IVR22\_20096000058NUC2A

Auteur de l'illustration (reproduction) : Marie-Laure Monnehay-Vulliet

Auteur du document reproduit : Michel Hérold

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

# IVR22\_19856000892X

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation