Hauts-de-France, Somme
Saint-Quentin-en-Tourmont
13 rue des Ecoles

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007792
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : étable à chevaux, étable, porcherie, pigeonnier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1937, B4, 193-195

Historique

Cette ferme, qui ne figure pas sur le cadastre napoléonien, peut être datée du 3e quart du 19e siècle (analyse stylistique). Le bâtiment occidental a été entièrement remanié.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Les bâtiments de cette ancienne ferme, tous accolés, s'articulent autour des trois côtés d'une cour centrale, close sur rue par un mur bahut augmenté d'une grille, percé d'un portail maintenu par deux piliers ronds en brique. Les trois bâtiments sont bordés sur cour d'un trottoir en grès.
Orienté au nord, le logis occupe le fond de la cour. Entièrement en brique, il s'étend sur une longueur de six travées. Les ouvertures en façade (dont une a été condamnée) sont distribuées de manière irrégulière. Le toit à longs pans en ardoise, percé de deux lucarnes donnant le jour au comble à surcroît, est pourvu à l'est d'un pignon découvert en ciment. La souche de cheminée est placée au centre de la couverture.
Le logis est flanqué à l'est, perpendiculairement, par les étables. La première travée au sud est ajourée, permettant ainsi l´abri des machines. Deux portes à deux vantaux horizontaux occupent la façade. Le toit à longs pans en pannes picardes observe un léger coyau à la base. Le faîtage est couvert d'une rangée de briques.
Son pendant est aujourd'hui recouvert d'un enduit de ciment qui masque la structure, à l'origine en pans de bois et torchis. Le pignon sur rue, recouvert d'un essentage de planches, est percé d'une ouverture permettant l'accès au grenier. Une lucarne couverte en ardoise reçoit le pigeonnier. Le toit à longs pans est couvert, là aussi, en pannes picardes.
En retour d'équerre au nord, un petit bâtiment au solin en galets, semble avoir accueilli les cochons. Couvert en pannes picardes, l'édifice a bénéficié sur le pignon oriental d'un essentage d'ardoise en écailles de poisson et d'un petit becquet permettant d'éloigner les eaux de pluie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; essentage d'ardoise ; pan de bois ; galet

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Son absence du plan de 1828 indique que sa construction est postérieure à cette date. Les briques utilisées pour le logis permettent une datation entre 1860 et 1880 d'après leur couleur.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005065NUCA

Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005066NUCA

Vue des étables à vaches
et à cochons depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005067NUCA

Vue des étables en
face et de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005069NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007277) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

Vue générale.

IVR22_20078005065NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du logis.

IVR22_20078005066NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des étables à vaches et à cochons depuis la rue.

IVR22_20078005067NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des étables en face et de la grange.

IVR22_20078005069NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation