

Hauts-de-France, Oise
Blancfossé

Ferme, dite ferme de l'ancien château de Blancfossé

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60003198

Date de l'enquête initiale : 2021

Date(s) de rédaction : 2021

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Appellation : Ferme de l'ancien château de Blancfossé

Parties constituantes non étudiées : grange, étable à vaches, bergerie, fenil, colombier, écurie, hangar agricole, portail

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2019, B, 982

Historique

Un château a pu exister dès le Moyen Âge. Manassès de Bulles est connu comme seigneur de Blancfossé dans le dernier quart du 12^e siècle. Son grand-père, Evrard, est comte de Breteuil. Possession de la famille des seigneurs de Breteuil, Blancfossé a pu dès cette époque être le centre d'un domaine et d'un château seigneurial.

Un plan terrier de la terre et seigneurie de Blancfossé, daté du 18^e siècle, figure clairement ce qu'a pu être le château, juste à l'ouest de la ferme actuelle, dans la partie inoccupée de la parcelle. Les vestiges d'un ancien portail en pierre sont encore visibles au sud du logis de la ferme actuelle. Du 18^e siècle, il reste encore aujourd'hui la longère en pierre portant la date de 1766 sur une poutre à l'intérieur. Constituant le logis de la ferme, la partie occidentale de l'édifice comprenait une écurie et les logements des domestiques et charretiers. Deux autres parties de la ferme encore en place peuvent être rattachées au 18^e siècle : la grange en pierre au nord de la parcelle dont il reste une partie des maçonneries, ainsi que le soubassement du colombier.

Le 19^e siècle est toutefois la période la plus représentée dans les parties de la ferme qui sont aujourd'hui conservées. L'un des piliers du portail porte la date de 1822. C'est donc dans le premier tiers du 19^e siècle qu'il semble pertinent de rattacher l'extension du logis en brique ainsi que la réfection de la longère côté nord. La bergerie et la grange en brique peuvent également relever de cette période. Lors de cette importante campagne, le colombier est remonté en grande partie. Des étables qui se trouvaient à l'ouest de la parcelles sont certainement aménagées au cours du 19^e siècle (elles ne sont pas visibles sur le plan terrier du 18^e siècle).

D'après des témoignages locaux, le château a servi d'écuries à chevaux au cours de la guerre 1914-1918. Il tombe définitivement en ruines dans les années 1920-1930. Il n'en reste aujourd'hui que de rares vestiges d'élévation en brique. Les bâtiments de la ferme connaissent des transformations à la limite des 20^e et 21^e siècles en lien avec la mise aux normes de l'exploitation agricole. Les étables sont réaménagées puis de nouvelles stabulations sont construites au nord de la ferme.

Période(s) principale(s) : Moyen Age (?), 18^e siècle, 3^e quart 18^e siècle, 19^e siècle, 1^{er} quart 19^e siècle, limite 19^e siècle 20^e siècle

Dates : 1766 (porte la date), 1822 (porte la date)

Description

L'accès à la ferme s'effectue par un portail donnant sur la rue du Calvaire. Il ouvre sur une cour carrée autour de laquelle sont distribués les bâtiments agricoles (côtés ouest, nord et est) et le logis (côté sud). Au centre trône un colombier polygonal.

Le logis, en équerre, est constitué d'une longère à un niveau d'élévation, prolongée à l'est par un pavillon comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé et un étage. Des étables ferment le côté ouest de la cour. Au nord sont implantées les deux granges, séparées par un espace conduisant aux bâtiments les plus récents de la ferme, situés au nord de la parcelle. En retour, le long de la rue du Calvaire se trouvent les anciennes bergeries.

Les maçonneries de l'ensemble des bâtiments sont majoritairement en brique. Seules sont en pierre calcaire l'élévation sud du logis, la grange la plus à l'ouest, et la partie inférieure du colombier.

Les toits du logis sont à longs pans, terminés par des croupes et couverts d'ardoise. Les toits des anciennes étables, de la grange en pierre et des anciennes bergeries sont à longs pans et couverts de tôle ondulée. Leurs pignons sont couverts. L'ancienne grange est couverte de longs pans et ses pignons sont découverts. Le toit de l'ancienne grange, couvert de tuiles mécaniques, est à longs pans et ses pignons sont découverts. Enfin, le pigeonnier a un toit polygonal en ardoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; calcaire, moellon ; brique

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit à longs pans, pignon découvert ; toit à longs pans, pignon couvert ; toit polygonal

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Blancfossé. Plan de la terre et seigneurie de Blancfossé**, [18e siècle] (AD Oise ; plan 287).
- **Blancfossé. Cadastre rénové, section B, feuille 3**, 1978 (AD Oise ; 1964 W 19).

Bibliographie

- BATICLE, C.-A. (abbé). **Nouvelle histoire de Breteuil en Beauvaisis et de ses antiques relations avec les villages environnants**. Paris : Res Universalis, 1989. Réédition du livre de 1891. p. 61.

Illustrations



Vue générale du logis et des anciennes bergeries depuis la rue (orientation sud-est).
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20226000013NUCA



Vue des anciennes bergeries depuis la rue (orientation sud-est).
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20226000012NUCA



Vue générale depuis le sud de la cour avec pigeonnier, grange et ancienne bergerie.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001245NUCA



Vue générale du logis depuis le nord.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001246NUCA



Vue générale depuis le sud du
colombier et de l'ancienne grange.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001240NUCA



Vue depuis l'est de
l'extension en brique du logis,
premier tiers du 19e siècle.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001243NUCA



Vue depuis le nord-est de
l'extension en brique du logis,
premier tiers du 19e siècle.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001244NUCA



Vue depuis le nord-ouest de
l'extension en brique du logis.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001247NUCA



Vue depuis le sud-est de
la partie ancienne du logis,
2e moitié du 18e siècle.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001248NUCA




Vestiges du portail de l'ancien
château, vue depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001242NUCA



Vue depuis le sud-est de
l'ancienne grange de la ferme
du château, en pierre et en pans
de bois et torchis, 18e siècle (?)
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001239NUCA



Ancien manège
mécanique de la batteuse.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001238NUCA



Vue du colombier, pierre
et brique, 18e siècle et
premier tiers du 19e siècle.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001241NUCA

Vue intérieure du colombier.
Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001236NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Blancfossé (IA60003196) Hauts-de-France, Oise, Blancfossé

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale du logis et des anciennes bergeries depuis la rue (orientation sud-est).

IVR32_20226000013NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des anciennes bergeries depuis la rue (orientation sud-est).

IVR32_20226000012NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud de la cour avec pigeonnier, grange et ancienne bergerie.

IVR32_20216001245NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du logis depuis le nord.

IVR32_20216001246NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud du colombier et de l'ancienne grange.

IVR32_20216001240NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis l'est de l'extension en brique du logis, premier tiers du 19e siècle.

IVR32_20216001243NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le nord-est de l'extension en brique du logis, premier tiers du 19e siècle.

IVR32_20216001244NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le nord-ouest de l'extension en brique du logis.

IVR32_20216001247NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le sud-est de la partie ancienne du logis, 2e moitié du 18e siècle.

IVR32_20216001248NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vestiges du portail de l'ancien château, vue depuis l'ouest.

IVR32_20216001242NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le sud-est de l'ancienne grange de la ferme du château, en pierre et en pans de bois et torchis, 18e siècle (?)

IVR32_20216001239NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancien manège mécanique de la batteuse.

IVR32_20216001238NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du colombier, pierre et brique, 18e siècle et premier tiers du 19e siècle.

IVR32_20216001241NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du colombier.

IVR32_20216001236NUCA

Auteur de l'illustration : Marc Kérignard

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation