

Hauts-de-France, Nord
Ochtezeele
1308 route de Saint-Omer

Chaumière du Gelukhuys

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005807
Date de l'enquête initiale : 2025
Date(s) de rédaction : 2025
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : chaumière
Appellation : "Gelukhuys" (Maison du bonheur)
Parties constituantes non étudiées : garage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2025, B, 7

Historique

La date exacte de construction de la chaumière n'est pas connue. La pierre insérée au-dessus de la porte, portant la date de 1610, pourrait être en réemploi ou témoigner de l'existence d'un bâtiment antérieur aujourd'hui disparu. Toutefois, le cadastre consulaire de 1805 semble confirmer la présence de cette construction dès le début du XIX^e siècle.

La chaumière a fait l'objet d'une restructuration à partir du XXI^e siècle. Elle n'a pas pu être visitée à l'occasion de cette étude.

Période(s) principale(s) : 1^{er} quart 17^e siècle (?,)
Dates : 1610 (porte la date)

Description

La chaumière est située dans un petit écart au nord du village, en bordure de la route départementale D55 reliant Ochteezele à Arnèke. Le bâtiment, de type longère avec comble aménagé, est orienté nord-est/sud-ouest. Il présente une maçonnerie en brique rouge, enduite au ciment et peinte en blanc sur la façade principale.

La façade sud-est est rythmée par cinq travées régulières. Au centre, la porte d'entrée en plein cintre est encadrée de part et d'autre par deux paires de baies à arc surbaissé. Au-dessus de la porte, une pierre taillée est encastrée dans la maçonnerie et porte une inscription datée de 1610 (?), lisible ainsi : 1610 / IHS : J : C : / M : D : S : .

Le pignon sud-ouest, laissé découvert, comporte deux petites baies carrées à l'étage qui ouvrent sur le comble. Il est partiellement enduit de ciment peint en blanc dans sa partie inférieure, tandis que la partie haute laisse apparaître la brique rouge.

Le pignon nord-est, également découvert et ouvert sur les champs, présente une disposition similaire, avec les mêmes petites baies et une alternance d'enduit blanc et de brique rouge en partie haute.

Les deux pignons sont saillants par rapport à la toiture. La couverture à deux pans est marquée par la présence de coyaux. Entièrement réalisée en chaume, elle est bordée à la base par une rangée de pannes flamandes visibles au niveau des égouts. Une lucarne rampante, coiffée de chaume à la manière des lucarnes "en chapeau de gendarme" ou "à joue galbée",

perce le versant nord-ouest. Le faîtage est protégé par des tuiles en terre cuite. Enfin, deux souches de cheminée en brique, disposées à chaque extrémité de la ligne de faîte, ponctuent symétriquement la toiture.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique enduit partiel

Matériau(x) de couverture : chaume, tuile flamande

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies : wambergue ou pignon flamand

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Ce bâtiment a été sélectionné dans le cadre d'un recensement des chaumières du pays de Cassel. Il dispose d'une couverture photo de son état d'origine permettant de comparer et d'apprécier son évolution architecturale.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Ochteezele. Cadastre consulaire, 29 juin 1805** (10 Messidor An 13) [en ligne] (AD Nord ; Série P ; 30/264).
AD Nord : Série P ; 30/264

Liens web

- Zermeezele. Cadastre consulaire, 23 octobre 1805 (1er Brumaire An 14) [en ligne]. (AD Nord ; Série P 30 / 398). [consulté le 30/09/2024] : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/1c4tzklg2hnd/3b811a98-4dcb-4eb9-84a2-f87090a071e7>

Illustrations



La chaumière dans son contexte.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902571NUCA



Façade principale et garage.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902568NUCA



Pignon sud-ouest.
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902570NUCA



Détail de la date portée sur la façade principale : IHS [S: C:] M: D: S: .
Phot. Delphine Volto-Jourdan
IVR32_20245902569NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Cassel : le territoire de la commune d'Ochtezeele (IA59005730) Hauts-de-France, Nord, Ochtezeele

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



La chaumière dans son contexte.

IVR32_20245902571NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade principale et garage.

IVR32_20245902568NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon sud-ouest.

IVR32_20245902570NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la date portée sur la façade principale : IHS [S: C:] M: D: S: .

IVR32_20245902569NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation