

Hauts-de-France, Oise
Béhéricourt
142 rue Trouillet

Demeure

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00049334
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : demeure
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, étable à chevaux, grange, colombier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1975, D2, 595

Historique

Les 5 travées du logis avec leurs chaînages datent de la 1^{ère} moitié du 17^e siècle mais ont été très remaniés au 19^e siècle. Les 5 autres travées et le colombier sont du 19^e siècle. Une étable à chevaux et une grange, figurant sur le cadastre de 1975, ont été détruites peu avant la date d'enquête.

Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 17^e siècle, 19^e siècle

Description


Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; calcaire ; moyen appareil ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1975, section D2 545.
Repro. Monnehay-Vulliet Marie-Laure , Autr. Michel Hérold
IVR22_20096000042NUCA



Logis. Elévation antérieure.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19846001224V



Logis. Elévation postérieure.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19846001131XA



Colombier.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19846001132XA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Béhéricourt (IA60000320) Hauts-de-France, Oise, Béhéricourt

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1975, section D2 545.

IVR22_20096000042NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Auteur du document reproduit : Michel Hérold

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis. Elévation antérieure.

IVR22_19846001224V

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logis. Elévation postérieure.

IVR22_19846001131XA

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Colombier.

IVR22_19846001132XA

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation