

Hauts-de-France, Somme  
Saint-Quentin-en-Tourmont  
le Bout-des-Crocs  
10 impasse des Garennes

## Ancienne ferme du Bout-des-Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007737  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin, étable à chevaux

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1937, C3, 265

### Historique

Cette ancienne petite ferme ou maison de ménager a été construite à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle (analyse stylistique).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

### Description

Cette ancienne ferme dispose d'une cour fermée autour de laquelle sont distribués des bâtiments accolés. Tous possèdent un toit à longs pans en tuiles flamandes mécaniques.

Le logis, long de quatre travées, en brique, est situé en fond de cour. Les ouvertures sont distribuées de manière régulière.

Le pignon occidental du logis est protégé par un essentage d'ardoise.

L'écurie est située dans le prolongement du logis.

Les étables, en retour d'équerre à droite, possèdent un soubassement haut en brique et une maçonnerie en torchis et pans de bois. Le pignon sud est pourvu d'un essentage de planches.

La grange occupe le côté opposé aux étables à l'ouest.

La remise sur rue a été refaite en parpaing. La clôture est composée d'une haie sur le côté opposé à la remise.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de planches ; essentage d'ardoise ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

## Statut, intérêt et protection

Cette ancienne ferme, ne figurant pas sur le cadastre napoléonien, semble avoir été construite à la fin du 19<sup>e</sup> siècle ou au début du 20<sup>e</sup> siècle (en raison de l'utilisation de la brique pour le logis et des proportions des ouvertures).

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005813NUCA



Vue des étables.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20078005814NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau du Bout des Crocs à Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007278) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont, le Bout-des-Crocs

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis.

IVR22\_20078005813NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables.

IVR22\_20078005814NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation