Hauts-de-France, Somme
Pendé
Salenelle
5 rue des Verrotiers

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007680
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, jardin, puits, porcherie, four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1983. B2 579, 931

Historique

La date portée sur le logis indique que cet ensemble agricole a été construit en 1863. D'après les photographies anciennes, les étables à veaux et porcheries, aujourd'hui détruites, étaient situées au nord de la cour et disposaient d'une structure alliant brique, torchis, pans de bois et essentage d'ardoise ; elles étaient en partie couvertes en tuiles. A l'est, sous ce bâtiment, se situait une cave à cidre dans lequel le pressoir était conservé. Les étables disposées au sud semblent avoir été reconstruites au début du 20e siècle d'après la couleur de la brique.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1863 (porte la date)

Description

La ferme possède des bâtiments situés autour d´une cour. Le logis, comme souvent au fond de la cour, est en brique. Il s'étend sur six travées distribuées de manière régulière. Le toit à longs pans et croupes est en ardoise. L'emplacement de la souche de cheminée permet de deviner le plan intérieur qui nous est proposé lorsque l'on entre dans la demeure. Au sud, se situe la cuisine, puis la salle commune, les deux chambres qui ont conservé leur portes d'origine et enfin l'écurie tout à fait au nord. La cuisine possède encore sa cheminée picarde munie de son four à pain avec rangements d´origine (placard à confiture au-dessus du cul-de-four et son « cafourneau » en dessous). Le grenier est accessible depuis l'intérieur de la construction par un escalier de meunier situé au nord. Les combles permettent de visualiser la charpente à l'anglaise, totalement dépourvue d'entraits et maintenue par des tirants en fer jouant le rôle d'arbalétriers. Devant le logis, au nord, est situé le puits en brique couvert d'une protection en clins de bois au toit à deux pans. A l'ouest, les étables, en torchis et ossature en pans de bois, avec brique pour le mur gouttereau occidental, longent la rue. Longues de trois travées, elles possèdent un grenier à surcroît percé d'ouvertures. Le toit à longs pans et croupe est en ardoise ; le pignon nord présente un essentage d'ardoise. Le sol est en brique ou terre battue. De petites aérations, percées dans la façade sur rue, permettent de surveiller les animaux sans devoir ouvrir la porte. Les cloisons sont en torchis et pans de bois. La charpente a été en partie refaite récemment.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage d'ardoise ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection

Le logis construit en brique en 1863 indique l'introduction déjà à cette époque de ce matériau de construction au sein des campagnes. Cette construction respecte la disposition, les dimensions des pièces ainsi que les éléments (cheminée, four à pain, placards) des logis traditionnels de l'arrière-pays maritime.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue des étables à cochons aujourd'hui disparues pour une partie et en cours de restauration pour le reste du bâtiment.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005236NUCAB

Vue générale du logis.
Phot. Irwin Leullier
IVR22_20078000065XA

Vue des écuries longeant la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005245NUCA

Vue détaillée d'une partie du système de cloison intérieure.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005248NUCA



Vue du puits à manivelle situé devant le logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078006168NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau de Salenelle à Pendé (IA80007314) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Salenelle

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

Vue des étables à cochons aujourd'hui disparues pour une partie et en cours de restauration pour le reste du bâtiment.

IVR22_20078005236NUCAB
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale du logis.

IVR22_20078000065XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des écuries longeant la rue.

IVR22_20078005245NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue détaillée d'une partie du système de cloison intérieure.

IVR22_20078005248NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du puits à manivelle situé devant le logis.

IVR22_20078006168NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation