

Hauts-de-France, Somme  
Ponthoile  
Morlay  
49 rue du Moulin

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007412  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin, grange, étable, remise, jardin, mur de clôture, cour, laiterie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1984, D3, 349-351

### Historique

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

### Description

Cet ancien ensemble agricole possède un petit jardin, séparé de la rue par un muret augmenté d'un grillage. La propriété est, elle, clôturée d'un mur en brique et blocage de silex protégé d'un chaperon en brique. En brique, le logis est en léger retrait de la voie de circulation, légèrement en biais. Le rez-de-chaussée surélevé, accessible depuis un perron, trahit la présence d'une cave. Long de cinq travées, il a reçu un décor de briques saillantes à la corniche, au linteau des baies, ainsi qu'aux deux bandes horizontales soulignant et surlignant les ouvertures. La dernière travée au sud-ouest est ajourée d'une ouverture semi-circulaire. Le pignon sud-ouest est relativement haut, créant ainsi un comble à surcroît de taille importante. Le toit à longs pans est donc déséquilibré : le pan postérieur est plus petit que son pendant sur rue. Ce pignon est ajouré d'une porte et de plusieurs ouvertures, dont une petite fenêtre cintrée à l'étage. Dans sa partie postérieure, le logis possède un corps en retour d'équerre pourvu de deux lucarnes à fronton pignon. Une remise occupe la partie nord sur rue. Il s'agit d'une extension récente. La cour est accessible par un portail flanqué de deux piliers en brique. L'ouverture de la grange est dans l'axe de l'entrée. Cette construction est composée d'une ossature en pans de bois apparente avec remplissage en brique (matériau ayant remplacé le torchis d'origine). Le solin de brique est passé au coaltar (goudron) afin de protéger la structure des remontées capillaires. Deux portes dans la partie nord-est permettaient l'accès aux étables. Le toit à longs pans en tuile observe un léger coyau. Le pignon sud-ouest est pourvu d'un essentage d'ardoise. Les porcheries occupent la partie orientale de la propriété. Il s'agit d'un petit bâtiment de deux travées avec ouvertures verticales dans la partie haute du mur. Le toit à longs pans est en tuile.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; silex ; essentage d'ardoise ; pan de bois ; galet ; appareil mixte  
Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

## Statut, intérêt et protection

La couleur de la brique ainsi que la modénature du décor pourraient permettre d'estimer la construction de cette ancienne exploitation à la limite des 19<sup>e</sup> et 20<sup>e</sup> siècles. La dernière travée du logis au sud-ouest a pu abriter la laiterie. Un décor aussi présent est rare sur les logis de ferme (il n'est généralement concentré qu'à la corniche) : cette remarque prouve la place de plus en plus prégnante de l'esthétisme et du confort dès le milieu du 19<sup>e</sup> siècle pour le logis, qui a toujours été négligé en raison de son statut de logement et non d'outil de travail (contrairement aux annexes agricoles, qui faisaient l'objet d'un entretien assidu). Ce changement se développe grâce à l'introduction de la brique dans les campagnes, matériau qui répondait à ces critères d'ergonomie, d'hygiène et d'esthétisme.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000048XA



Vue du pignon sud.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005163NUCA



Vue de la grange.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000167NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Morlay à Ponthoile (IA80007269) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue générale.

IVR22\_20078000048XA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon sud.

IVR22\_20058005163NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22\_20078000167NUCA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation