Hauts-de-France, Aisne
Besmont
la Gauche-de-la-rue-Charles
rue Charles

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000569
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable à vaches, grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, F, 59

Historique

Il s'agit d'une ferme représentative des petites exploitations thiérachiennes du 19e siècle, avec le logis et l'étable attenante dans le même corps de bâtiment. L'essentage de planches est vraisemblablement plus tardif que la construction elle-même en pan de bois et torchis que l'on peut dater de la 1ère moitié du 19e siècle. Les ouvertures ont conservé leur décor de frise dentée en bois. La grange s'est effondrée au début des années 1990 (sources orales) . La ferme, aujourd'hui abandonnée, est menacée de destruction à brève échéance sous l'action des éléments naturels.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description

Le logis et l'étable attenante sont en pan de bois et torchis, sur un solin en moellon calcaire et silex. L'essentage de planches recouvre la totalité du bâti en pan de bois et torchis. Le toit à longs pans et pignon couvert est en tôle ondulée. Les ouvertures de la façade antérieure comportent sur le linteau supérieur un décor de frise dentée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; essentage de planches ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : edifice à corps de bâtiment unique abritant logis et dépendances
État de conservation : menacé

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ornement géométrique
Précision sur les représentations :

Les linteaux des ouvertures de la façade antérieure sont ornés d'une frise en bois dentée.

Statut, intérêt et protection

Cette petite ferme appartient à la typologie des édifices pourvus d'un essentage de planches recouvrant la totalité des élévations.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section F.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290045NUCA

Vue générale.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19970202370Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Besmont (IA02000707) Hauts-de-France, Aisne, Besmont
Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section F.

IVR22_20080290045NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale.

IVR22_19970202370Z
Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation