

Hauts-de-France, Oise
Villers-Saint-Paul
2 impasse de la Gare

Usine de menuiserie Regnier et Benoit puis Regnier et Mast

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60001747
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine de menuiserie
Appellation : Regnier et Benoit, Regnier et Mast
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, entrepôt industriel, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AI, 219

Historique

Une menuiserie est installée rue de la Gare (aujourd'hui impasse de la Gare) en 1958 par deux associés Regnier et Benoit. L'atelier de menuiserie, d'une superficie d'origine de 100 m² abrite plusieurs machines et un bureau. Il est agrandi de deux travées par la suite. Le site se compose actuellement de l'atelier, d'un bâtiment de stockage et d'une cour servant au montage des grandes pièces en bois (charpentes).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Dates : 1958 (daté par source)

Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Regnier (commanditaire, attribution par source), Benoit (commanditaire, attribution par source)

Description

L'atelier est construit en parpaing de béton, essentage de planches et essentage de tôle (portant la raison sociale de l'entreprise). Il est en rez-de-chaussée couvert d'un toit à longs pans en matériau synthétique. Trois châssis de verre éclairent l'atelier à l'ouest. Le hangar de stockage du bois est situé en limite sud de parcelle : il est construit en bois et couvert d'un toit à un pan en matériau synthétique.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; bois ; essentage de tôle ; essentage de planches ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à un pan

Statut, intérêt et protection


Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés


- [Extrait cadastral et plan masse de l'atelier de menuiserie] Dessin, noir et blanc, 1959 (AD Oise ; 551W14467).

Illustrations



Extrait cadastral et plan masse de la menuiserie, 1959 (AD Oise ; 551W14467).

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005206NUCAB



Plan de la menuiserie, 1959 (AD Oise ; 551W14467).

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005207NUCAB



Vue générale de la menuiserie.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005208NUCA



Vue de l'atelier côté cour.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005209NUCA



Hangar de stockage du bois.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005210NUCA



Intérieur de l'atelier de menuiserie.

Phot. Clarisse Lorieux
IVR22_20096005211NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Le patrimoine industriel du bassin creillois - dossier de présentation (IA60001640)

Les usines du bassin creillois liées au travail du bois (IA60001709)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise




Extrait cadastral et plan masse de la menuiserie, 1959 (AD Oise ; 551W14467).

IVR22_20096005206NUCAB

Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de la menuiserie, 1959 (AD Oise ; 551W14467).

IVR22_20096005207NUCAB

Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la menuiserie.

IVR22_20096005208NUCA

Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'atelier côté cour.

IVR22_20096005209NUCA

Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Hangar de stockage du bois.

IVR22_20096005210NUCA

Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'atelier de menuiserie.

IVR22_20096005211NUCA

Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation