

Hauts-de-France, Somme  
Pendé  
Routhiauville  
13 rue de la Baie

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007704  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2005  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable, grange, étable à chevaux, porcherie, bergerie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1832. A 205, 206 ; 1983. A2 293-295, 641, 643, 645, 646

### Historique

Une ferme occupe cet emplacement exact sur le cadastre napoléonien de 1832. De cette exploitation, il ne subsiste que les bâtiments agricoles longeant la rue : ils ont donc été construits soit au 18<sup>e</sup> siècle soit au début du 19<sup>e</sup> siècle. Mais, d'après les anciens propriétaires, ces granges auraient été construites vers 1860. A la suite de cet ensemble agricole étaient situés d'autres bâtiments annexes, placés parallèlement au logis, ainsi qu'une seconde ferme à l'ouest. Il est donc difficile de les dater avec certitude. Le logis, de plan en L sur le document ancien, en torchis et pans de bois couvert en chaume (tout comme les bâtiments annexes), a été entièrement reconstruit en brique sur les fondations d'origine au début du 20<sup>e</sup> siècle (couleur de la brique, modénature du décor). En effet, d'après l'ancienne propriétaire, une habitation provisoire avait été établie à la suite des étables à veaux pendant la reconstruction du logis, qui avait brûlé vers 1918.

Période(s) principale(s) : 18<sup>e</sup> siècle (?), 1<sup>er</sup> quart 19<sup>e</sup> siècle (?), 2<sup>e</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle, 1<sup>er</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle

### Description

Les bâtiments de cette ferme sont distribués sur les trois côtés d'une cour. Le logis en fond de cour est orienté au nord-est. Entièrement en brique, il est long de cinq travées dont une est réservée à l'ancienne écurie. Le toit à longs pans est en ardoise. Le décor à la corniche se compose d'une frise de boutisses verticales. Faisant suite au logis, les étables à veaux suivies des porcheries en torchis et pans de bois sont basses et étroites. Une habitation provisoire en brique est située dans le prolongement, sous le même toit à longs pans en ardoise. Les deux bâtiments sur rue, en torchis et pans de bois, avec pignon occidental en brique, frappent par leur longueur. Le mur gouttereau longeant la voie de circulation au sud observe un léger fruit. Les étables à vaches et à moutons, situées à l'ouest, sont plus basses que le bâtiment en prolongement ; un essentage d'ardoise protège le pignon débordant à cet endroit. Cet abri pour animaux, pourvu de deux portes coulissantes et d'aérations en clins de bois, présente sept percements circulaires en façade permettant l'entrée des pigeons. La grange est située à l'est de la cour. On introduisait les récoltes par le portail oriental, également engrangées dans le pignon du même côté. Divisée en deux par un couloir dans lequel on battait au fléau, cette grange était destinée au stockage de la paille et du blé de part et d'autre de cet espace central. L'hiver, le bâtiment servait au parcage des bêtes. La toiture à longs pans en ardoise déborde légèrement sur cour permettant de protéger la naissance du mur des infiltrations des eaux de pluie. Le surcroît est percé sur cour uniquement de deux ouvertures rectangulaires très basses et de trois

portes coulissantes. L'essence qui a permis la construction des granges est l'orme, bois qui durcit avec le temps mais qui est relativement flexible.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; essentage d'ardoise ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : chaume, ardoise, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

### Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

### Statut, intérêt et protection

Le passage de la couverture en chaume à celle en ardoise se visualise, pour les dépendances, aux murs gouttereaux : en effet, le fruit du mur se casse au niveau du surcroît, ajouté au moment de ce changement. L'interdiction d'entrer dans la cour et de prendre des photographies ne permet pas d'établir une analyse précise de ces bâtiments, qui le mériteraient pourtant, d'autant plus qu'ils sont menacés de restaurations abusives. Malgré la reconstruction du logis en 1918, l'écurie est toujours placée sous le même toit que la partie habitable : le cheval occupe encore une place primordiale dans l'exploitation. La proportion et la disposition des bâtiments témoignent de l'authenticité de cette ferme, qui pourrait représenter le modèle type des fermes traditionnelles de l'arrière-pays maritime.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

### Références documentaires

#### Documents figurés

- Pendé. Plan cadastral, 1832 (AD Somme ; 3 P 1446).

### Illustrations



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20068005938XA



Vue générale.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005441NUCA



Vue des bâtiments sur rue depuis l'ouest.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20068005442NUCA



Vue des bâtiments sur rue depuis l'est.  
Phot. Inès Guérin



Vue des étables depuis la cour.  
Phot. Inès Guérin



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin

IVR22\_20068005443NUCA

IVR22\_20068005446NUCA

IVR22\_20068005445NUCA



Vue des étables à cochons  
dans le prolongement du logis.

Phot. Inès Guérin

IVR22\_20068005447NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Routhiauville à Pendé (IA80007315) Hauts-de-France, Somme, Pendé, Routhiauville

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1832.

IVR22\_20068005938XA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI ; (c) Département de la Somme  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22\_20068005441NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments sur rue depuis l'ouest.

IVR22\_20068005442NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des bâtiments sur rue depuis l'est.

IVR22\_20068005443NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables depuis la cour.

IVR22\_20068005446NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue du logis.

IVR22\_20068005445NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons dans le prolongement du logis.

IVR22\_20068005447NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation