

Hauts-de-France, Somme
Estrébœuf
Drancourt
22 rue de Saint-Valery

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007599
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituant non étudiées : cour, étable, étable à chevaux, grange, remise, porcherie, hangar agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1832, B, 153-157 ; 1983. B2 206, 208, 210, 217, 218

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan similaire. Il ne reste rien de cette exploitation. Les bâtiments actuels semblent avoir été construits au cours de la seconde moitié du 19^e siècle, probablement vers 1860-1880 (matériaux et techniques de construction). Une partie des écuries a été reconstruite au début du 20^e siècle (couleur de la brique).

Période(s) principale(s) : 2^e moitié 19^e siècle, 1^{er} quart 20^e siècle

Description

Pratiquement tous les bâtiments constituant cette ferme à cour fermée sont construits en brique et couvert d'un toit à longs pans en pannes picardes. On entre dans la propriété par un corps de passage établi dans le bâtiment abritant les étables, à l'ouest de la cour. Le mur gouttereau sur rue est percé de multiples ouvertures verticales. Son pendant sur cour est pourvu de deux portes, chacune surmontée de fenêtres permettant l'accès au grenier. Dans le prolongement, au nord, sont disposées les étables à cochons, dans un bâtiment plus bas, au toit indépendant en pannes picardes. En retour d'équerre, c'est-à-dire au nord de la cour, se déploient les hangars pour les voitures à chevaux. A la suite, le logis dispose en élévation d'un sous-sol, d'un étage carré et d'un comble à surcroît. Les cinq travées sont distribuées de manière irrégulière, regroupées en deux ensembles qui semblent séparer la partie habitable en deux parties. Les pignons découverts soutiennent un toit à longs pans en ardoise, percé d'une lucarne à fenêtre pendante, encore pourvue de sa poulie.

Le logis est flanqué à l'est d'un passage permettant l'accès à la pâture située à l'arrière de la ferme. Une remise occupe l'extrémité de ce côté de la cour. Il s'agit de l'unique bâtiment composé de moellons de craie, de silex, de brique et de torchis et pans de bois aux pignons.

Sur le côté oriental se déploient les soues à cochons dans la pâture mitoyenne. Il s'agit de bâtiments longs et bas en briques couverts en tuiles. Donnant sur la cour, les écuries sont dans le prolongement des porcheries. Ce long bâtiment en brique est percé de deux portes et d'ouvertures verticales. La grange, de dimensions imposantes, est située au sud de la propriété. Construite en brique, elle possède un solin en moellons pour la partie orientale et en silex et grès pour la partie occidentale. Le mur oriental dispose d'un appareillage mixte de brique à remplissage de silex. Chacune des neuf travées est matérialisée par des pilastres saillants. La porte centrale cintrée, qui trouve son pendant sur le mur opposé, était à l'origine flanquée de deux portes rectangulaires, mais celles-ci ont été comblées sur la moitié de leur hauteur. Le mur occidental est percé d'une

porte de section rectangulaire, donnant directement sur la voie publique. Une travée sur deux est percée d'une meurtrière. Le toit à longs pans et croupes est en pannes picardes. En retour d'équerre, flanquant le corps de passage, se trouve une étable à deux travées surmontée d'un fenil. Le mur oriental dispose d'un encorbellement arrondi.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; grès ; silex ; brique ; pan de bois ; moellon ; parpaing de béton ; appareil mixte

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans ; croupe ; pignon découvert ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Cette ferme imposante à cour fermée dispose d'une surface au sol importante ; les dimensions des bâtiments sont en proportion.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

- **Estréboeuf.** Plan cadastral, 1832 (AD Somme : 3 P 1345).

Illustrations



Plan détaillé de la ferme en 1832.
Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20068005694XAB



Vue du corps de passage et
des étables depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006217NUCA



Vue des étables depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006218NUCA



Vue des autres étables dans le
prolongement depuis la cour.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006219NUCA



Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006220NUCA



Vue de la remise.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006221NUCA



Vue des écuries.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006223NUCA



Vue latérale des écuries.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006224NUCA



Vue de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006226NUCA



Vue latérale de la
grange depuis la rue.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006225NUCA



Vue de la charpente.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006228NUCA



Vue des étables surmontées d'un fenil.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20058006230NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Drancourt à Estrébœuf (IA80007310) Hauts-de-France, Somme, Estrébœuf, Drancourt

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Plan détaillé de la ferme en 1832.

IVR22_20068005694XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPi ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du corps de passage et des étables depuis la rue.

IVR22_20058006217NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables depuis la cour.

IVR22_20058006218NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des autres étables dans le prolongement depuis la cour.

IVR22_20058006219NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis.

IVR22_20058006220NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la remise.

IVR22_20058006221NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des écuries.

IVR22_20058006223NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale des écuries.

IVR22_20058006224NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22_20058006226NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale de la grange depuis la rue.

IVR22_20058006225NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la charpente.

IVR22_20058006228NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables surmontées d'un fenil.

IVR22_20058006230NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation