

Hauts-de-France, Nord
Armentières
141, 141 bis rue Sadi-Carnot

Corderie Caulier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00062778
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1990, 2023
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Armentières
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : corderie
Appellation : Corderie Caulier
Parties constituantes non étudiées : logement patronal, atelier de fabrication, passage couvert

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1935, D6, 1885 à 1897 ; 1983, CL, 216 ; 2016, CL, 216

Historique

Aucun renseignement n'a pu être retrouvé sur cet édifice industriel hormis sa présence au parcellaire de 1935 et la mention, dans l'annuaire Ravet-Anceau de 1956, de la corderie Caulier.

Le logement patronal et une partie de l'atelier de fabrication sont toujours présents en 2020.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (?)

Description

Le logement patronal compte quatre travées dont une accueillant le passage couvert menant aux ateliers. Composé d'un étage et d'un comble, éclairé de lucarnes, il est construit en brique silico-calcaire rehaussé de motifs polychromes : bandeaux de brique rouge, jambes. Les arcs des baies, en berceau segmentaire, sont soulignés de brique vernissée bleu turquoise, d'un rang de brique en boutisse et d'une pseudo clé de voûte en brique vernissée verte et blanche.

En rez-de-chaussée, l'atelier de fabrication est couvert de shed. Sa longueur, d'une cinquantaine de mètres, est une des caractéristiques des corderies.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; brique silico-calcaire ; enduit partiel

Matériau(x) de couverture : tuile flamande mécanique, verre en couverture, matériau synthétique en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Couvrements : charpente en bois apparente

Type(s) de couverture : shed ; toit à longs pans brisés

Énergies : énergie électrique : achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Décor

Techniques :

Statut, intérêt et protection

Cette étude menée en 1988 a fait l'objet d'une mise à jour par le service de l'Inventaire en 2023.

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier d'origine numérisé. [consulté le 22/08/2023] : www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IA00062778/INDEX.HTM

Illustrations



Élévation antérieure.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_19885901236X



Atelier de fabrication.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_19885901237X

Auteur(s) du dossier : Jean-Marc Ramette

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Élévation antérieure.

IVR31_19885901236X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de fabrication.

IVR31_19885901237X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

Date de prise de vue : 1988

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation