

Hauts-de-France, Somme
Cagny
62 rue Henri-Barbusse

Ancienne briqueterie Mouly et Cie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00076442
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : briqueterie
Appellation : Mouly et Cie
Destinations successives : magasin de commerce, lotissement concerté
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bureau, hangar industriel, cheminée d'usine, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1978, C, 272 à 331

Historique

Une demande d'ouverture d'une briqueterie à Cagny est examinée par le conseil d'hygiène publique lors de sa séance du 13 novembre 1919. M. Pierre de la Chaise sollicite l'autorisation d'ouvrir une briqueterie à travail et à feu continu, à Cagny, au bord de la route d'Amiens à Boves, à 400 mètres environ de la sortie de Cagny. Un plan est joint à ladite demande, ainsi qu'un procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo. Après examen du dossier, la Commission donne un avis favorable à l'installation sollicitée.

Briqueterie implantée en 1924, 1925 sous la raison sociale Mouly et Cie.

Détruite pendant la deuxième guerre mondiale, l'usine a été entièrement reconstruite en 1946, elle a contribué à la reconstruction de la ville d'Amiens, des ateliers Simca de Poissy.

Cessation d'activité en 1974 et transformation en dépôt vente de matériaux de construction.

L'aire d'extraction a été réutilisée par un lotissement. **Equipement industriel et machines :**

Four Hoffmann détruit. **Effectifs :**

Vers 1925 : plus de 100 ouvriers ; 1962 : moins de 20 salariés.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (détruit), 2e quart 20e siècle

Dates : 1946 (daté par tradition orale)

Description

Cheminée d'usine tronconique, socle circulaire, hauteur environ 24 m.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique, pan de fer ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers :

Énergies : énergie thermique

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **M 81747. Établissements insalubres, incommodes ou dangereux.**
AD Somme. Série M ; M 81747. **Établissements insalubres, incommodes ou dangereux.**
- **Travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité du Département de la Somme.** Amiens, 1917-1920.
p. 70.

Illustrations



Vue de l'air de stockage,
de la cheminée et du four.
Phot. Thierry Lefébure
IVR22_19898000336X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)
Architecture artisanale et industrielle (IA80002365)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Cagny (IA80002429) Hauts-de-France, Somme, Cagny

Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue de l'air de stockage, de la cheminée et du four.

IVR22_19898000336X

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation