

Hauts-de-France, Nord
Rubrouck
64 chemin de la Procession

Ancien office notarial, actuellement maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005958
Date de l'enquête initiale : 2025
Date(s) de rédaction : 2025
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : immeuble de bureaux, maison
Précision sur la dénomination : office notarial
Appellation : Ancien office notarial
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : garage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2025, A, 521, 523

Historique

Cette maison de maître a servi de demeure et d'office à une succession de notaires depuis le XIX^e siècle, témoignant de l'importance de cette fonction dans la société rurale traditionnelle. La présence de deux modules distincts suggère vraisemblablement la séparation entre le logis et l'office notarial.

Le cadastre napoléonien de 1833 n'indique toutefois aucune construction à cet emplacement, ce qui laisse penser que l'édifice est postérieur à cette date.

Selon le panneau informatif implanté devant la demeure, plusieurs notables y ont résidé successivement : maître Dhont, notaire à Rubrouck en 1825 ; maître Desmidt, notaire à la résidence de Rubrouck à partir du 10 novembre 1889 ; maître Paresys, notaire en 1906 et également maire de la commune, qui employait trois clercs, un cocher et une servante ; enfin deux générations de la famille Bogaert, derniers notaires du village au XX^e siècle.

L'édifice présente au rez-de-chaussée des éléments en brique claire (pilier rectangulaire engagé dans la maçonnerie et arcature en plein cintre) qui disparaissent dès le premier étage. Il y a également une modification des voûtes de fenêtres entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Ces différences de traitement entre les deux niveaux suggère la reprise d'un état plus ancien, vraisemblablement un bâtiment de plain-pied ultérieurement surélevé à une période indéterminée.

L'édifice est aujourd'hui une maison de famille.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?)

Description

Cet ensemble est composé de deux modules distincts accolés.

La partie ouest s'élève sur deux niveaux et présente une façade ordonnancée en cinq travées régulières, la travée centrale accueillant la porte d'entrée. La maçonnerie est en brique rouge. Les chaînes d'angle, traitées en briques de teinte plus claire, forment un encadrement aux extrémités de la façade. Les ouvertures sont arquées en anse de panier surbaissé, dont les pourtours sont appareillés de briques jaunes. À l'étage, les fenêtres, de même facture que celles du rez-de-chaussée, sont munies d'appuis en fer forgé ouvragé. Un bandeau de brique claire marque la séparation entre le premier étage et

la toiture. La façade est couronnée d'une corniche saillante à denticules en brique claire. La toiture à quatre versants est couverte d'ardoise ; deux souches de cheminée en brique à couronnement simple sont implantées sur les versants est et ouest. Une petite extension adossée au pignon ouest reprend le décor du bâtiment principal et est couverte d'une toiture à deux versants en ardoise.

Le module côté est, d'une hauteur moindre, s'élève également sur deux niveaux et est adossé au pignon est du premier module. Sa façade est ordonnancée en six travées. La construction est en brique rouge de même facture que le module ouest. On distingue toutefois au rez-de-chaussée des éléments en brique claire (base de piliers engagés et arcatures en plein cintre) qui semblent témoigner d'un état antérieur du bâtiment. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont à linteau droit, tandis que celles de l'étage présentent des arcs en anse de panier surbaissés. La porte, excentrée, est percée dans la deuxième travée. Plusieurs bandeaux horizontaux en brique soulignent l'horizontalité de la composition. La façade est couronnée d'une corniche de briques saillantes. La toiture à trois versants, le quatrième côté étant mitoyen avec le pignon est du premier module, est couverte d'ardoise ; une souche de cheminée en brique est implantée au faîtage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : ardoise

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies :

Statut, intérêt et protection

Ce bâtiment a été sélectionné dans le cadre d'un recensement des habitations datées du XIX^e et du XX^e siècle au sein du pays de Cassel.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations



Les deux modules d'habitations depuis le nord-ouest.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900821NUCA



Module d'habitation ouest avec son extension sur pignon.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900822NUCA



Extension du module ouest et pignon ouest de la demeure principale.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900815NUCA



Module ouest. Façade principale.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900820NUCA



Module est. Pignon est.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900819NUCA

Module ouest. Pignon
et façade sur jardin.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900816NUCA



Détail du mur de clôture.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900824NUCA

Module est. Façade principale.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900823NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Cassel : le territoire de la commune de Rubrouck (IA59005738) Hauts-de-France, Nord, Rubrouck

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Les deux modules d'habitations depuis le nord-ouest.

IVR32_20255900821NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Module d'habitation ouest avec son extension sur pignon.

IVR32_20255900822NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Extension du module ouest et pignon ouest de la demeure principale.

IVR32_20255900815NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Module ouest. Façade principale.

IVR32_20255900820NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Module ouest. Pignon et façade sur jardin.

IVR32_20255900816NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Module est. Façade principale.

IVR32_20255900823NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Module est. Pignon est.

IVR32_20255900819NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du mur de clôture.

IVR32_20255900824NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation