

Hauts-de-France, Aisne  
Moulins  
2 rue de la Fontaine

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02001590  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2003  
Cadre de l'étude : patrimoine de la Reconstruction Chemin des Dames  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, fenil, remise, cour

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1987, A, 378

### Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

### Description

Le logis, long de trois travées et large d'une travée unique, est construit sur rue, perpendiculairement à celle-ci. Le soubassement haut est composé d'un blocage de moellons recouvert de ciment. Les deux façades principales, sur rue et sur cour, sont nappées d'un enduit gris. Les chaînages harpés sont constitués de briques rouges et pierres de taille alternées. La corniche est soulignée d'un enduit blanc. La partie ouest de la maison ne possède pas de fenêtre puisqu'il s'agissait primitivement de la partie consacrée au stockage de la paille. Une lucarne à foin anime le toit à longs pans et demi-croupes. Trois bâtiments agricoles forment, avec la maison, une cour fermée, la grange faisant face au logis. L'ensemble de ces bâtisses (étable, grange et remise) est composé d'un blocage de moellons, alternant pierre équarrie et moellons simplement ébauchés. Les chaînages harpés sont en pierre de taille afin d'assurer une meilleure stabilité. Le toit à longs pans est recouvert de tôles ondulées.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre ; enduit ; moellon  
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique  
Plan : plan rectangulaire régulier  
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe  
Escaliers : escalier hors-oeuvre

### Statut, intérêt et protection

Toutes les maisons et fermes reconstruites après la Première Guerre mondiale l'ont été dès le début des années 1920, ce qui nous permet de dater cette ferme. L'ensemble architectural répond au modèle type du complexe agricole à cour fermée, les bâtiments étant distribués autour d'un espace clos.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030203247NUCA



Vue latérale de la grange.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20030203248NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes reconstruites sur le Chemin des Dames, après la première guerre mondiale (IA02001622)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Moulins (IA02001587) Hauts-de-France, Aisne, Moulins

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue du logis.

IVR22\_20030203247NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue latérale de la grange.

IVR22\_20030203248NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation