

Hauts-de-France, Nord
Buysscheure
284 voie communale Popelier Straete

Ancienne ferme, actuellement maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005856
Date de l'enquête initiale : 2025
Date(s) de rédaction : 2025
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison, ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2025, ZC, 160

Historique

Le corps de logis porte, sur le linteau de brique supérieur du pignon est, la date de 1670, attestant de son ancienneté. Le cadastre consulaire de 1803 (cf. lien web) mentionne déjà la présence du logis principal sur cette parcelle.

La présence de deux portes sur la façade sud et d'une cheminée excentrée confirment que le bâtiment actuel est la résultante d'un agrandissement en 1670 : la cheminée se situait à l'origine au sommet du pignon est du logis. La partie orientale, datée de 1670, correspond donc à une extension, tandis que la partie occidentale, plus ancienne mais non datée, constituerait le noyau initial de la ferme.

Sur le cadastre napoléonien de 1833 (cf. lien web), la ferme apparaît organisée en U, avec deux bâtiments en retour venant clore la cour. Ces ajouts, probablement des granges ou étables à structure bois, ont depuis disparu, sans qu'il soit possible de préciser la date de leur démolition.

Une nouvelle grange, accolée à l'ouest du logis et implantée le long de la Popelier Straete, est édifiée à une date postérieure à 1833, puisqu'elle ne figure pas sur le plan napoléonien (cf. lien web).

Des photographies de 1975, conservées au Comité flamand de France, montrent l'édifice encore utilisé dans sa fonction agricole (dont la grange). On distingue notamment une lucarne sur le versant sud, aujourd'hui disparue.

On observe que la fenêtre gauche (ouest) subit une réduction de sa hauteur. Elle est, à l'origine, très probablement de la même taille que les deux autres.

De nos jours, seul subsiste le logis principal, transformé en habitation privée. Les clichés de 1975 confirment que le bâtiment n'a pas connu de modifications majeures depuis cette époque.

Il constitue un témoignage remarquable de l'architecture vernaculaire du XVII^e siècle dans la région des Flandres, par la sobriété de sa mise en œuvre et la permanence de sa silhouette d'origine.

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle ()
Dates : 1670 (porte la date)

Description

Implanté au nord de l'église, sur l'un des anciens carrefours du village, le logis occupe une position structurante du tissu bâti, à proximité immédiate d'un ancien atelier de maréchal-ferrant [IA59005857] et d'un ancien café [IA59005855].

Orienté est-ouest, le bâtiment présente un plan rectangulaire et se compose d'un rez-de-chaussée surmonté d'un comble. L'édifice est maçonné principalement en brique jaune, tandis que le pignon oriental offre une alternance de brique et de pierre calcaire, traduisant des remaniements successifs ou des phases de construction distinctes.

Le pignon est, découvert et bien conservé, est percé de deux baies superposées, l'une au rez-de-chaussée et l'autre dans les combles. La baie inférieure, dotée d'une grande ouverture rebouchée dans sa partie supérieure, est surmontée d'une voûte en arc brisé, tandis que la baie du comble adopte un arc surbaissé. Au-dessus, le linteau de brique porte la date de 1670.

La façade principale, au sud, se compose de cinq travées alternant deux portes et trois baies en arc surbaissé. Les ouvertures sont encadrées d'un décor de briques en saillie formant un léger relief autour des baies. Les seuils de porte en pierre bleue renforcent le caractère soigné de la mise en œuvre. La baie située à l'extrémité gauche - sous laquelle s'ouvre un soupirail de cave surélevée -, est plus étroite que les autres. Un bandeau de brique horizontal court à environ un tiers de la hauteur de la façade, soulignant l'horizontalité de l'ensemble. Des fers d'ancrage en forme de S ponctuent la maçonnerie.

Le pignon occidental, quant à lui, est accolé à une grange en bois implantée le long de la Popeliere Straete. La façade nord, non directement visible, est connue par les relevés et présente un module d'extension perpendiculaire au logis, typique des ajouts domestiques du XX^e siècle, abritant probablement une cuisine.

L'édifice est couvert d'une toiture à deux pans en tuiles flamandes vernissées noires, dont le versant nord est orné d'un décor en losanges et symboles géométriques en tuiles orange, rappelant les pratiques ornementales régionales.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : tuile flamande

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies :

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Nord. Série O ; 2 O 118 : 118/1-69. **Affaires communales - Buysseure.**

Documents figurés

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [**Album de photographies en noir et blanc**]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

Liens web

- Buysseure. Cadastre napoléonien, 1833. (AD Nord ; Série P 31 / 020). [consulté le 10/05/2025]. : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/lq5m964xfnp3/fdedee5c-32f0-4d6a-9682-82eb9471685e>
- Buysseure. Cadastre consulaire, 22 décembre 1803 (30 frimaire an 12) [en ligne]. (AD Nord ; Série P 30 / 071). [consulté le 10/05/2025]. : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/hw6tz04kgs93/cc6063df-27cf-49f9-9b41-9eda40ba2d8f>

Illustrations



Vue d'ensemble de la ferme, 1975
(coll. Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900334NUCAB



Détail du pignon est, 1975 (coll.
Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900335NUCAB



Détail des deux baies du
pignon est, 1975 (coll.
Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900336NUCAB



Détail de la baie donnant sur
comble. Pignon est, 1975 (coll.
Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900337NUCAB



Façade sud, donnant sur
le carrefour, 1975 (coll.
Comité Flamand de France).
Repro. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900333NUCAB



Façade sud, donnant sur le carrefour.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20245902961NUCA



Vue générale du pignon situé à l'est.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20245903083NUCA



Détail des baies du pignon
est. Date portée 1670.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20245903084NUCA



Détail de la couverture en
pannes flamandes sur le
versant nord de la toiture.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20245903085NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Cassel : le territoire de la commune de Buyssechre (IA59005734) Hauts-de-France, Nord, Buyssechre

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue d'ensemble de la ferme, 1975 (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [**Album de photographies en noir et blanc**]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20255900334NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du pignon est, 1975 (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [**Album de photographies en noir et blanc**]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20255900335NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des deux baies du pignon est, 1975 (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [Album de photographies en noir et blanc]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20255900336NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la baie donnant sur comble. Pignon est, 1975 (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. **[Album de photographies en noir et blanc]**. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20255900337NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, donnant sur le carrefour, 1975 (coll. Comité Flamand de France).

Référence du document reproduit :

- COMITE FLAMAND DE FRANCE. [non coté]. [Album de photographies en noir et blanc]. Hazebrouck : [ca 1970].
Comité Flamand de France - Bibliothèque

IVR32_20255900333NUCAB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Comité Flamand de France
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, donnant sur le carrefour.

IVR32_20245902961NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale du pignon situé à l'est.

IVR32_20245903083NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des baies du pignon est. Date portée 1670.

IVR32_20245903084NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la couverture en pannes flamandes sur le versant nord de la toiture.

IVR32_20245903085NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation