Hauts-de-France, Somme Saint-Quentin-en-Tourmont 1 rue des Ecoles

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007791 Date de l'enquête initiale : 2004 Date(s) de rédaction : 2004

Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : étable à chevaux, étable, porcherie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales: 1828, B, 160; 1937. B4 208-213, 240, 316

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan relativement similaire. En effet, le logis, en fond de cour, était immédiatement flanqué à l'ouest d'un bâtiment perpendiculaire et d'un second de plan en L qui longeait la rue au nord. Un logis accompagné d'une petite annexe flanquait le côté occidental.

Sur le plan, la mare communale occupait la limite de la propriété et de l'espace public au nord. Il ne reste aujourd'hui rien de cette ferme primitive.

Il semble, d'après la couleur de la brique, que l'ensemble des bâtiments de la ferme actuelle ait été construit au cours de la seconde moitié du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

La ferme possède des bâtiments distribués autour des trois côtés d'une cour. La pâture, accessible depuis la cour (au nordouest par un portail), longe la propriété à l'ouest et au sud (où se situe la mare).

Dépourvu de cave, le logis, de six travées de long, occupe le fond de la cour. Mis à part le solin en brique d'un mètre de haut, il a été entièrement reconstruit récemment. Un trottoir de brique longe ce dernier sur la cour. Le toit à longs pans et croupes est en ardoise. A l'ouest sont situées les porcheries, dont la maçonnerie allie galets et briques. Le toit à longs pans est en tuiles flamandes. A l'est, les écuries en brique, longues et basses, sont percées à chaque travée d'une fenêtre cintrée. Là aussi, le toit à longs pans en tuile est pourvu d'un léger coyau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois ; galet

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Cette ferme possède un intérêt par l'ampleur de ses bâtiments agricoles et le soin architectural particulier dont les écuries ont fait l'objet.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale depuis la pâture. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005063NUCA



Vue du logis et des étables à cochons. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005381NUCA



Vue partielle des écuries. Phot. Inès Guérin IVR22_20078005064NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

Oeuvre(s) contenue(s): Oeuvre(s) en rapport:

Le village de Saint-Quentin-en-Tourmont (IA80007277) Hauts-de-France, Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont

Auteur(s) du dossier : Catherine Fourmond, Inès Guérin

Copyright(s): (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général; (c) SMACOPI



Vue générale depuis la pâture.

IVR22_20078005063NUCA Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis et des étables à cochons.

IVR22_20078005381NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle des écuries.

IVR22_20078005064NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation