

Hauts-de-France, Somme  
Le Crotoy  
quartier Balnéaire  
16 rue du Capitaine-Guy-Dath, ancienne rue des Fontaines

## Maison, dite Villa Picarde

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80001633  
Date de l'enquête initiale : 2002  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : patrimoine de la villégiature la Côte picarde  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : maison  
Appellation : Villa Picarde  
Parties constituantes non étudiées : jardin, communs

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1985, AV, 207

### Historique

Maison dite Villa Picarde construite entre 1890 et 1893 (imposition du cadastre en 1893) vraisemblablement par Octave-Alexandre Jupin, architecte à Paris, commanditaire de l'édifice (source : matrices cadastrales), pour son propre usage. A l'origine, la travée médiane était amortie par une fenêtre de lucarne à fronton pignon triangulaire en maçonnerie, remplacée après 1945 par deux fenêtres de lucarne.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle  
Auteur(s) de l'oeuvre : Octave-Alexandre Jupin (auteur commanditaire, architecte, attribution par travaux historiques)

### Description

Habitation établie en double mitoyenneté, en retrait de la rue, et sur une parcelle traversante. Un muret percé d'une porte est construit entre la maison et la limite de parcelle. La maison, de plan massé, présente trois travées en façade avec accès médian. Le gros-oeuvre, en brique, est laissé apparent et présente une alternance d'assises de briques de couleur rouge et ocre. Les encadrements des baies sont soulignées par une assise de briques en léger relief. Le toit, en ardoise, est à longs-pans et croupe sur la façade non mitoyenne. La travée centrale, est mise en valeur par un balcon couvert à l'étage-carré, formant auvent de protection pour l'entrée.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; appareil mixte  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents d'archive

- AD Somme. Série P ; 3 P 228/9. **Le Crotoy, matrices des propriétés bâties** (1882-1911).  
case 516
- AD Somme. Série P ; 3 P 228/10 et 3 P 228/11. **Le Crotoy, matrices cadastrales des propriétés bâties**  
(1911-1938).  
case 316

### Bibliographie

- **Le Crotoy d'hier. Vie quotidienne au Crotoy de 1860 à 1940.** Saint-Valery-sur-Somme : Chemins de  
traverses, 1988.  
p. 157

## Illustrations



Vue d'ensemble.  
Phot. Elisabeth Justome  
IVR22\_20048001628NUCA



Vue de trois-quarts avec détail du  
muret de séparation percé d'une porte.  
Phot. Elisabeth Justome  
IVR22\_20048001629NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les maisons de villégiature du Crotoy (IA80001312) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le Faubourg ou quartier balnéaire du Crotoy (IA80001710) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, quartier balnéaire

Auteur(s) du dossier : Elisabeth Justome

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI



Vue d'ensemble.

IVR22\_20048001628NUCA

Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois-quarts avec détail du muret de séparation percé d'une porte.

IVR22\_20048001629NUCA

Auteur de l'illustration : Elisabeth Justome

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation