

Hauts-de-France, Somme  
Le Crotoy  
Bihen  
4 rue de Bihen

## Ancienne ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007837  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2004  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : ferme, maison  
Parties constituantes non étudiées : cour, étable à chevaux, grange, porcherie, étable

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart  
Références cadastrales : 1828, A2, 218 ; 1983, AE, 27

### Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien de 1831 selon un plan relativement similaire, avec logis au nord et dépendances à l'ouest et au sud.

L'exploitation, d'après la couleur de la brique, a été construite au début du 20<sup>e</sup> siècle.

La grange a, d'après la propriétaire, été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Une soute à munition ainsi que des blockhaus allemands étaient (et sont toujours) établis non loin de là. Le bâtiment agricole ainsi que le logis ont donc été reconstruits après 1945.

La ferme a cessé son activité au milieu des années 1980. Depuis le début du siècle jusqu'à cette date, l'exploitation disposait d'une quinzaine de vaches. La coopérative collectait les betteraves pour la sucrerie de Rue. L'occupante allait au marché du Crotoy afin d'y vendre ses légumes, son beurre et ses oeufs.

D'après la propriétaire actuelle, les briques jaunes utilisées ici, caractéristiques de cette partie de l'arrière-pays, sembleraient provenir d'un lieu-dit près de Saint-Valery appelé "Valines".

Période(s) principale(s) : 1<sup>er</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle, milieu 20<sup>e</sup> siècle

### Description

La ferme est située à l'est de la voie de communication Le Crotoy/Saint-Quentin-en-Tourmont. L'entrée est matérialisée par des piliers ronds en brique augmentés d'un chaperon. Les trois porcheries, situées le long de la route, disposent d'une maçonnerie en galet et brique. Le toit à longs pans est en pannes picardes.

Long de cinq travées, le logis occupe la partie nord de la cour (perpendiculairement à l'espace public). Il est flanqué à l'est d'étables en parpaing, disposant de trois compartiments. Un petit bâtiment, également en parpaing, le juxte en retour d'équerre au sud.

Le sud de la cour est occupé par la grange, entièrement en brique. Le comble à surcroît est percé d'une lucarne à fenêtre pendante permettant l'engrangement dans le fenil.

D'autres étables en brique jaune, flanquant l'entrée, se situent à l'angle sud-ouest de la cour. Des parpaings de ciment complètent la construction.

Au nord, la propriété est ceinturée le long de la rue par un muret composé d'une maçonnerie mixte de galets et de brique.

Les pâtures ne sont pas mitoyennes de la propriété mais situées légèrement plus loin.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; galet ; pan de bois ; parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tuile flamande mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

### Statut, intérêt et protection

Cette exploitation a largement souffert des bombardements en raison de la proximité de bâtiments stratégiques allemands.

Statut de la propriété : propriété privée

### Références documentaires

#### Documents figurés

- Le Crotoy. Plan cadastral, 1828 (AD Somme : 3 P 1324).

### Illustrations




Extrait du cadastre  
napoléonien présentant le  
plan de la ferme en 1828.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure  
IVR22\_20078005447XAB



Entrée de la propriété.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058006392NUCA



Vue du logis depuis la rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058006393NUCA



Vue du logis depuis la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058006394NUCA



Vue des étables à  
cochons depuis la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058006395NUCA



Vue de la grange.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058006396NUCA

### Dossiers liés

#### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

#### Oeuvre(s) contenue(s) :

#### Oeuvre(s) en rapport :

Le hameau de Bihen au Crotoy (IA80007799) Hauts-de-France, Somme, Le Crotoy, Bihen

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Extrait du cadastre napoléonien présentant le plan de la ferme en 1828.

IVR22\_20078005447XAB

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrée de la propriété.

IVR22\_20058006392NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis depuis la rue.

IVR22\_20058006393NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis depuis la cour.

IVR22\_20058006394NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons depuis la cour.

IVR22\_20058006395NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la grange.

IVR22\_20058006396NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation