

Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
4 rue du Coq-Vert

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000719
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1986, B2, 229

Historique

Les élévations de cette maison datent du 17^e siècle, la façade antérieure a cependant été vraisemblablement reprise au 18^e siècle. Les ouvertures datent de cette dernière période. Les décors de lambris en chêne de certaines des pièces semblent également dater du 18^e siècle. Cependant les cheminées et l'escalier desservant les étages supérieurs ne paraissent pas remonter au-delà du 19^e siècle. La baie du rez-de-chaussée a été remaniée vraisemblablement au cours de la 2^e moitié du 20^e siècle. Une remise et un appentis ont été bâtis au cours du 20^e siècle, à l'arrière de la maison.

Période(s) principale(s) : 17^e siècle, 18^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 19^e siècle, 20^e siècle

Description

Les élévations de la maison sont en moellon calcaire, pourvu partiellement d'un enduit. La façade antérieure est en brique, tout comme la corniche. Elle est également dotée d'un enduit. Le sous-sol est couvert en berceau en tas de charge calcaire. Le toit à longs pans, à pignon découvert sur la gauche, à pignon couvert sur la droite, est en ardoise synthétique. Certaines pièces ont conservé des lambris de revêtement comportant un décor géométrique et végétal.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Décor

Techniques : menuiserie

Représentations : ornement géométrique ; ornement végétal

Précision sur les représentations :

Lambris de revêtement des pièces principales du rez-de-chaussée et de l'étage.

Statut, intérêt et protection

Bien que la baie du rez-de-chaussée ait été remaniée, ce logis est très bien conservé. Il est particulièrement représentatif de l'habitat urbain ancien des 17^e et 18^e siècles à Aubenton.

Éléments remarquables : lambris

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290210NUCA



Vue générale.

Phot. Martine Plouvier
IVR22_19980203530ZA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes du canton d'Aubenton (IA02000758)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

La ville d'Aubenton (IA02000595) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section B.

IVR22_20080290210NUCA

Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure

Technique de relevé : reprise de fond ;

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale.

IVR22_19980203530ZA

Auteur de l'illustration : Martine Plouvier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation