

Hauts-de-France, Somme
Cardonnette
20 rue de Flandre

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80000290
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, écurie, étable, buanderie, jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1933, A, 244

Historique

Cette ferme est un édifice du 19^e siècle qui présentait à l'origine tous les bâtiments de la ferme picarde traditionnelle, parmi lesquels des étables aujourd'hui disparues. Malgré la perte de quelques dépendances, la ferme conserve son aspect ancien, avec notamment un logis particulièrement vaste. La façade sur jardin de ce logis porte la date 1877, mais il s'agit sans doute d'une réfection partielle, car l'élévation sur cour, elle, est en torchis.

Période(s) principale(s) : 19^e siècle
Dates : 1877 (porte la date)

Description

Cette ferme est conforme au type de la ferme picarde à cour fermée. La façade donnant sur la rue est entièrement occupée par une grange en torchis (ayant perdu son toit sur la partie gauche), avec mur pignon en brique. Cette grange, qui possède une cave voûtée en brique, est couverte en tuiles, avec un toit à longs pans (pignon découvert). Au fond de la cour, jadis pavée, s'étend le logis, longue habitation en rez-de-chaussée prolongée au sud par une écurie en brique. L'élévation antérieure du logis, ouvrant sur la cour, est en torchis et couverte en ardoise, mais l'élévation postérieure, sur le jardin, est en brique, couverte en tuile, et porte la date 1877 en fers d'ancrages. La distribution intérieure du logis comporte un couloir ouvrant sur la cour et sur le jardin, et un escalier central en charpente donnant accès au grenier. Les autres côtés de la cour de ferme sont réservés aux dépendances. Du côté nord se trouve une étable en torchis, couverte par un appentis de tuiles, et jadis prolongée vers la grange par une étable à cochon. Le côté sud ne présente plus qu'une buanderie, mais il abritait aussi une étable à vaches, sous laquelle était creusée une citerne.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Façade antérieure du logis sur cour.

Phot. Judith Förstel
IVR22_19998000654Z



Façade postérieure du logis, avec
date en fers d'ancrage : 1877.

Phot. Judith Förstel
IVR22_19998000653Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le territoire de la commune de Cardonnette (IA80000268) Hauts-de-France, Somme, Cardonnette

Les maisons et les fermes du canton de Villers-Bocage (IA80000354)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Façade antérieure du logis sur cour.

IVR22_19998000654Z

Auteur de l'illustration : Judith Förstel

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure du logis, avec date en fers d'ancrage : 1877.

IVR22_19998000653Z

Auteur de l'illustration : Judith Förstel

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation