

Hauts-de-France, Nord  
Bousignies

## Chapelle du Christ-Rédempteur à Bousignies

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59004334  
Date de l'enquête initiale : 2010  
Date(s) de rédaction : 2010  
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : chapelle  
Vocable : Christ-Rédempteur

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation :  
Références cadastrales : 2007, A, 120

### Historique

Bousignies est une commune sans église. De fait, une chapelle est construite en 1868 par l'architecte Louis Dutouquet (1821-1903), et est dédiée au Christ-Rédempteur. Elle sert occasionnellement au culte, lors des grandes fêtes religieuses annuelles.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle  
Dates : 1868 (daté par source)  
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Dutouquet (architecte, attribution par source)

### Description

De plan massé (octogonal), la chapelle du Christ-Rédempteur est située sur la place principale du village, le long de la rue du Bois. Elle se signale par son style néo-gothique aérien, comme les nombreux édifices de Louis Dutouquet sur le territoire du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Ses murs de brique sont rehaussés de craie, appelée localement pierre blanche (encadrement des ouvertures en arc brisé, corniche moulurée, terminaison des contreforts) et de grès (en son soubassement). L'ensemble est couvert d'un toit en pavillon en zinc, terminé par un lanterneau abritant la cloche. Son entrée-porche est un élément important, et imposant. La baie, en arc brisé, est surmonté d'un toit à deux pans formant un fronton triangulaire. L'entrée seule peut s'apparenter à un monument à part entière, à l'image des calvaires monumentaux nombreux dans les campagnes de la région.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; grès  
Matériau(x) de couverture : zinc en couverture  
Plan : plan massé  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée  
Couvrements : voûte d'ogives  
Type(s) de couverture : toit polygonal

### Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, restauré

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20125901603NUCA



Vue générale de trois quarts.  
Phot. Pierre Thibaut  
IVR31\_20125908062NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Bousignies (IA59004333) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Bousignies

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Véronique Baud

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut



Vue générale.

IVR31\_20125901603NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de trois quarts.

IVR31\_20125908062NUCA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation