

Hauts-de-France, Aisne  
Boué  
9 rue de la Gare

## Maison de l'ancien moulin à farine (détruit) de Boué

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA02000041  
Date de l'enquête initiale : 1993  
Date(s) de rédaction : 1995  
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : moulin à farine, maison  
Parties constituantes non étudiées : jardin, communs

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Réseau hydrographique : l'Ancienne Sambre  
Références cadastrales : 1838, A11, 304, 305, 307 ; 1986 , AC, 146, 147, 320

### Historique

Moulin à farine, construit en 1765 (un linteau en pierre porte la date) et démoli vers 1850. Il est rapidement reconstruit, et accompagné d'une maison patronale édifiée sur un emplacement libre. Le linteau en pierre portant la date de 1765 a été réutilisé dans la maçonnerie de cette maison.

Un bâtiment à usage de communs est édifié à l'entrée de la propriété au début du 20<sup>e</sup> siècle, date à laquelle les bâtiments ne servent plus que de maison. Le moulin a été détruit entre 1983 et 1986. Seules la maison et ses dépendances subsistent.

Période(s) principale(s) : 3<sup>e</sup> quart 18<sup>e</sup> siècle (détruit), milieu 19<sup>e</sup> siècle

Période(s) secondaire(s) : 1<sup>er</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle

Dates : 1765 (porte la date)

### Description

Maison avec un pignon recouvert d'un essentage d'ardoise. Elle est protégée par un toit à demi-croupe et pignon couvert. Toit à demi-croupe sur le logement. Toit à pignon couvert en tôle ondulée sur la remise.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique essentage d'ardoise

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; demi-croupe ; pignon couvert ; noue

Escaliers : escalier hors-oeuvre

### Typologies et état de conservation

Typologies : pignon à vimberges ; pierre bleue autour des baies

État de conservation : vestiges

## Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel à Amiens.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue nord de la maison, construite à côté du moulin (détruit).

Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_19960200582V



Elévation de la maison, à côté du moulin (détruit).  
Phot. Christiane Riboulleau  
IVR22\_19960200432Z

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune de Boué (IA02000026) Hauts-de-France, Aisne, Boué

Les maisons et les fermes du canton du Nouvion-en-Thiérache (IA02000003) Hauts-de-France, Aisne, Barzy-en-Thiérache

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic



Vue nord de la maison, construite à côté du moulin (détruit).

IVR22\_19960200582V

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation de la maison, à côté du moulin (détruit).

IVR22\_19960200432Z

Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation