

Hauts-de-France, Somme  
Boismont  
4 rue Louis-de-Rainvillers

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007558  
Date de l'enquête initiale : 2006  
Date(s) de rédaction : 2006  
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, grange, étable à chevaux, étable, fenil, four à pain

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1832. B2 378, 379 ; 1982, B2, 226

### Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan relativement similaire.  
D'après la couleur de la brique, cette exploitation a été édifiée au cours de la seconde moitié du 19<sup>e</sup> siècle. A l'ouest du logis, près du corridor se trouvait l'ancienne écurie (renseignement des propriétaires).  
Période(s) principale(s) : 2<sup>e</sup> moitié 19<sup>e</sup> siècle

### Description

Cette ferme occupe toute la largeur de l'îlot ; sa face arrière donne donc sur la rue Huré par laquelle elle est également accessible. Ses bâtiments sont distribués autour de deux espaces fermés. L'ensemble est construit en brique. Les annexes agricoles sont couvertes d'un toit à longs pans en pannes picardes.

Long de six travées (dont une ajoutée ultérieurement), le logis occupe le fond de la cour. Seule la façade sur cour, accessible par deux portes, a reçu un enduit de ciment à faux-appareillages. Le toit à longs pans est couvert en ardoise et abrite un comble à surcroît. Les seuls éléments de décor se rencontrent au sommet des ouvertures, sous forme de carreaux de céramique saillants. La porte située à l'ouest du logis dissimule un corridor permettant l'accès à l'espace postérieur. Ce passage distribue à l'ouest les pièces composant un second logis. Le four à pain, une pompe ainsi que la cheminée picarde sont encore en place.

En retour d'équerre, à l'ouest de la cour, se déploie une étable haute surmontée d'un fenil. Elle comporte deux travées et plusieurs aérations. En face, se situe un ensemble de boxes à chevaux, plus bas que les étables, dépourvu de fenil dans les combles. En retour d'équerre, le long de la rue, se trouvent les étables à cochons, couvertes d'un toit en appentis en tuiles flamandes.

L'arrière de la propriété est occupé par un petit espace vert autour duquel se déploie la grange sur les deux côtés ouest et nord. Il s'agit d'un haut bâtiment en brique ; seul le pignon oriental est composé de chaînes et de jambes en brique avec remplissage de silex, pourvu à l'extérieur d'un bardage d'ardoise permettant une meilleure protection contre les vents. Pour compenser le dénivelé du terrain, l'édifice est construit sur un soubassement haut. Les cloisons intérieures sont en pans de bois et torchis. Le mur gouttereau nord est percé à plusieurs reprises de fenêtres d'engrangement coulissantes. Une porte a été condamnée. Ces bâtiments proposent un volume de stockage très important. Celui situé à l'ouest dispose d'une cave accessible de plain-pied ; elle renferme le pressoir à cidre ainsi qu'une citerne.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; silex ; essentage d'ardoise ; pan de bois ; appareil mixte

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile flamande, tuile flamande mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; noue ; pignon couvert

## Statut, intérêt et protection

Bien que figurant sur le plan de 1832, la ferme actuelle semble plus récente. Elle a donc pu être reconstruite sur des bases anciennes.

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue du logis depuis la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005828NUCA



Vue postérieure du logis.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005829NUCA



Vue de l'ancien  
emplacement de l'écurie.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005831NUCA



Vue des étables situées  
à l'est depuis la rue.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005832NUCA



Vue de face des  
étables depuis la cour.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005833NUCA



Vue des étables à  
cochons situées à l'ouest.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005834NUCA



Vue des granges situées au sud  
de la propriété depuis la cour.  
Phot. Irwin Leullier  
IVR22\_20078000030XA




Vue de l'extrémité nord  
des étables à cochons.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005835NUCA



Mur pignon intérieur  
d'une des deux granges.

Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005839NUCA



Vue détaillée d'une ferme de charpente d'une des deux granges.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005840NUCA



Autre vue détaillée de ferme.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005841NUCA



Vue de la cloison en torchis et pans de bois séparant les deux granges.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005843NUCA



Vue extérieure de la cave située sous le second logement.  
Phot. Inès Guérin  
IVR22\_20058005842NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Le village de Boismont (IA80007302) Hauts-de-France, Somme, Boismont

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI



Vue du logis depuis la cour.

IVR22\_20058005828NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure du logis.

IVR22\_20058005829NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'ancien emplacement de l'écurie.

IVR22\_20058005831NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables situées à l'est depuis la rue.

IVR22\_20058005832NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de face des étables depuis la cour.

IVR22\_20058005833NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des étables à cochons situées à l'ouest.

IVR22\_20058005834NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des granges situées au sud de la propriété depuis la cour.

IVR22\_20078000030XA

Auteur de l'illustration : Irwin Leullier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extrémité nord des étables à cochons.

IVR22\_20058005835NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur pignon intérieur d'une des deux granges.

IVR22\_20058005839NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue détaillée d'une ferme de charpente d'une des deux granges.

IVR22\_20058005840NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Autre vue détaillée de ferme.

IVR22\_20058005841NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cloison en torchis et pans de bois séparant les deux granges.

IVR22\_20058005843NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue extérieure de la cave située sous le second logement.

IVR22\_20058005842NUCA

Auteur de l'illustration : Inès Guérin

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation