Hauts-de-France, Somme
Ponthoile
Morlay
133 rue de Morlay

Ancienne ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80007840
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : ferme, maison
Parties constituantes non étudiées : jardin, étable, cour, porcherie, grange, étable à chevaux, fournil, four à pain

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, D3, 192 ; 1984. D4 393-394, 728

Historique

Une ferme figure sur le cadastre napoléonien selon un plan en L. Il ne reste rien de cette ancienne construction. La grange à l'est porte la date de 1902 par fers d'ancrage. Les porcheries et le logis semblent être issus de cette phase de construction. Le bâtiment qui flanquait les porcheries à l'est a disparu (traces sur le pignon). D'après le propriétaire, les étables, perpendiculaires au logis à l'ouest, ont été refaites après la Première Guerre mondiale : elles étaient auparavant en torchis et pans de bois. Le fermier élevait une quinzaine de vaches à lait, cultivait leur nourriture sur 20 hectares de terre et travaillait en même temps à la coopérative de Noyelles. Il dut, dans les années 1960, cesser son activité car il ne possédait pas assez de terre pour rentabiliser l'achat d'un tracteur.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1902 (porte la date)

Description

Entourée sur trois côtés par la pâture, cette ferme dispose de bâtiments disposés autour des quatre côtés d´une cour. Long de quatre travées, le logis est entièrement construit en brique. A l'est, sous le même toit, se situent les écuries. La grange en brique occupe tout le côté oriental de la cour. Relativement imposante, elle dispose d'une longueur de quatre travées, dont la dernière a été aménagée en fournil. La porte centrale à doubles battants dissimule un couloir permettant l'accès à la pâture située à l'est du bâtiment. Cet espace central permettait le battage de la récolte. Le toit à longs pans est en tuiles. Les étables à vaches lui font pendant sur le côté occidental de la cour. Les trois boxes en brique sont couverts en pannes picardes. Le pan occidental dispose d'une pente allongée permettant une extension du bâtiment de ce côté pour l'abri d'autres bêtes (probablement des cochons). Egalement en brique, les porcheries, basses et étroites, longent la rue. Le toit à longs pans en pannes dispose d'un faîtage en brique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : torchis ; brique ; essentage de tôle ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile flamande, tôle galvanisée

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Les renseignements fournis par le propriétaire permettent d'appréhender l'évolution de l'agriculture au sein de l'arrière-pays maritime et son essoufflement dans les années 1960.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005459NUCA

Vue du logis.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005460NUCA

Vue de la grange.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005461NUCA

Vue des écuries et étables.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005462NUCA

Vue des étables à cochons.
Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005463NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les fermes de l'arrière-pays maritime (IA80007286)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le hameau de Morlay à Ponthoile (IA80007269) Hauts-de-France, Somme, Ponthoile, Morlay

Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI

Vue générale.

IVR22_20078005459NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du logis.

IVR22_20078005460NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la grange.

IVR22_20078005461NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des écuries et étables.

IVR22_20078005462NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des étables à cochons.

IVR22_20078005463NUCA
Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) SMACOPI
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation