

Hauts-de-France, Nord
Bavinchove
Queue de Bavinchove
1141 rue de Staple

Chaumière

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005941
Date de l'enquête initiale : 2025
Date(s) de rédaction : 2025
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Cassel
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : chaumière

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2025, ZI, 69

Historique

La date précise de construction de cette chaumière n'est pas connue à ce jour. Toutefois, le cadastre consulaire de 1803 atteste clairement de son existence au début du XIX^e siècle, ce qui permet d'en situer l'origine au moins à cette période, voire antérieurement. Sur ce plan, le bâtiment apparaît accolé à une vaste parcelle désignée comme "jardin", configuration qui traduit son inscription dans un mode d'occupation rural associant habitat et espace vivrier. Au fil du temps, la chaumière conserve son implantation et son emprise générale, elle connaît quelques restructuration fonctionnelles à partir du XXI^e siècle. Ces travaux modifient vraisemblablement son organisation et ses aménagements intérieurs, sans que l'on puisse en préciser la nature, l'édifice n'ayant pas pu être visité lors de l'étude. Elle demeure néanmoins un témoin de l'habitat vernaculaire ancien de Bavinchove, dont la présence est attestée depuis plus de deux siècles.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?)

Description

Cette chaumière se présente comme un long bâtiment bas, développé en façade sur un seul niveau, couvert par une ample toiture de chaume à deux versants. La silhouette générale est marquée par la prédominance de cette couverture végétale, dont l'épaisseur et la texture confèrent à l'édifice son caractère vernaculaire affirmé. Le faitage est souligné par une ligne de tuiles en terre cuite, tandis qu'une souche de cheminée en brique émerge du versant, participant à l'animation de la ligne de toit.

La toiture se distingue par la présence de deux niveaux successifs. Le versant principal en chaume, très débordant, est interrompu en partie basse par un coyau formant un léger ressaut, couvert de tuiles mécaniques rouges. Ce décrochement crée une transition entre la masse épaisse du chaume et la façade enduite, tout en assurant une meilleure protection des murs contre les eaux de ruissellement. Cette superposition de matériaux et de pentes produit un effet de stratification très lisible. Plusieurs lucarnes passantes sont ménagées directement dans l'épaisseur du chaume, formant des ouvertures creusées dans la couverture elle-même. Ces percements rythment le versant et apportent un éclairage à l'espace de comble aménagé, révélant l'existence d'un niveau sous toiture.

Les murs sont enduits et peints en blanc, reposant sur un soubassement sombre qui souligne horizontalement la façade. Les baies du rez-de-chaussée sont rectangulaires, protégées par des volets battants en bois peints en vert, ornés d'un motif losangé rouge et blanc qui renforce l'identité régionale de l'ensemble. Certaines fenêtres sont munies de grilles métalliques simples. La porte d'entrée, également en bois peint, s'inscrit dans la continuité de ce traitement coloré. L'ensemble relève d'une architecture rurale traditionnelle, caractéristique des chaumières de Flandre intérieure, associant maçonnerie enduite, charpente en bois et couverture en chaume. Malgré les restaurations visibles, notamment dans la régularité des percements et la netteté des enduits, l'édifice conserve une forte cohérence formelle et une expression authentique liée à son mode constructif ancien.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique

Matériau(x) de couverture : chaume, tuile flamande

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Typologies et état de conservation

Typologies :

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection

Ce bâtiment a été sélectionné dans le cadre d'un recensement des chaumières du pays de Cassel. Cette chaumière a pu profiter en 2011 d'une couverture photo du service de l'Inventaire.

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Liens web

- Cadastre consulaire de Bavinchove. 1 Brumaire An 12 (24 octobre 1803). AD Nord P 30 / 30. [consulté le 20/02/2026] : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/qc7hzm9nr62/b78f7490-ff28-46dc-8d84-242f19174021>

Illustrations



Chaumière dans son environnement direct.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900443NUCA



Détails du pignon ouest sur rue.
Phot. Delphine Volto Jourdan
IVR32_20255900444NUCA



Façade sud vers le jardin.
Phot. Hubert Bouvet
IVR32_20115900718NUC4A



Détail façade sud depuis le jardin.
Phot. Hubert Bouvet
IVR32_20115900724NUC4A




Détail de la façade sud.
Fenêtre, chaume et tuiles.
Phot. Hubert Bouvet
IVR32_20115900720NUC4A



Détail de la toiture.
Phot. Hubert Bouvet
IVR32_20115900721NUC4A



Lucarne ouvrant sur
la toiture en chaume.
Phot. Hubert Bouvet
IVR32_20115900722NUC4A



Porte sur jardin.
Phot. Hubert Bouvet
IVR32_20115900723NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le canton de Cassel : le territoire de la commune de Bavinchove (IA59005737) Hauts-de-France, Nord, Bavinchove

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Tachet

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Chaumière dans son environnement direct.

IVR32_20255900443NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détails du pignon ouest sur rue.

IVR32_20255900444NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto Jourdan

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud vers le jardin.

IVR32_20115900718NUC4A

Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail façade sud depuis le jardin.

IVR32_20115900724NUC4A

Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la façade sud. Fenêtre, chaume et tuiles.

IVR32_20115900720NUC4A

Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la toiture.

IVR32_20115900721NUC4A

Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Lucarne ouvrant sur la toiture en chaume.


IVR32_20115900722NUC4A

Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte sur jardin.

IVR32_20115900723NUC4A

Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation