

Hauts-de-France, Nord
Landas
339 rue de Guivarmez

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002747
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1818. A 110, 111 ; 1876. C 567, 568 ; 2003, C, 557

Historique

Le cadastre de 1818 indique que la parcelle est occupée par un ferme en équerre, avec une dépendance en retour vers la rue. La disposition reste inchangée sur celui de 1876, cependant les deux principaux corps de bâti sont ici figurés non jointifs et la dépendance a disparu. Entre 1876 et le tout début du 20^e siècle, le corps de bâti situé perpendiculairement au logis, qui abritait certainement la grange et l'étable, est détruit et reconstruit (analyse de terrain).

Période(s) principale(s) : 4^e quart 18^e siècle, 4^e quart 19^e siècle

Description

Le logis, se présentant mur-pignon à rue, se distingue par la largeur des murs pignons et par l'imposante hauteur de la toiture lui conférant un caractère massif. Elle est bâtie en brique badigeonnée de chaux pigmentée rouge vif ; le soubassement est en moellons équarris de calcaire carbonifère dit pierre bleue ou pierre de Tournai, badigeonné de chaux blanche (peint en noir pour la façade postérieure) aux joints marqués par un fin ruban rouge (façon "opus incertum"). Deux rubans de couleur blanche sont réalisés en partie supérieure de la façade principale, à l'imitation de rangs de briques formant corniche. La bonne conservation des anciens badigeons fait de cet ensemble un témoin important des traditions chromatiques locales. Le logis présente actuellement une double distribution permettant d'accéder aux jardins potagers situés à l'avant et à l'arrière de l'édifice. La façade principale est percée de 4 ouvertures couvertes d'un linteau droit en bois. Les fenêtres sont dotées de contrevents en bois peints. La façade postérieure présente des dispositions semblables à l'exception d'une baie, en forme d'oculus ovale, protégée par une croix de fer. Les pignons découverts appareillés en "épis" sont percés de jours en archère permettant l'aération des combles. Ils encadrent une toiture à deux très longs pans en tuile flamande (panne) dotée sur l'avant de tabatières et à l'arrière d'un débord (coyau). Le corps d'étable et la petite grange construit en brique et tuile flamande, contre le mur pignon arrière du logis, présente une largeur identique et une hauteur inférieure à ce dernier. Il fait l'objet d'une finition chromatique similaire. Il s'ouvre par une porte charretière de modeste dimension et quelques ouvertures couvertes de linteaux droits en bois. La trace de coutures de matériaux illustre le remaniement ancien de certaines baies. Les caractéristiques générales (volumes, formes et matériaux) témoignent de l'ancienneté du logis. La présence du calcaire carbonifère en soubassement est une disposition rare qui n'est observée que sur 2 autres bâtiments de la commune : l'étable-écurie (en ruine) de la ferme à cour fermée située 525, rue du Hennoy et le soubassement de mur repris dans la construction d'une maison, 481, rue du Général-de-Gaulle.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile flamande

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Nord : Série P31/447 : cadastre de 1876, section C du Village, 2e feuille.
AD Nord : P31/447 : cadastre de 1876.


Documents figurés

- Landas. Cadastre de 1818, section A du Quenne, 1ère partie (AD Nord : Série P31/153).

Illustrations



Situation sur le cadastre de 1818 (AD Nord : P31/153).
Phot. Cyril Cailleau (reproduction)
IVR31_20055907420NUCA



Situation sur le cadastre de 1876 (AD Nord : P31/447).
Phot. Cyril Cailleau
IVR31_20055907421NUCA



Vue de trois quarts depuis la rue de Guivarmez.
Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20095901341VA



Façade postérieure depuis le jardin potager.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20085901085X



Détail du mur pignon sur rue : le soubassement en moellon de calcaire carbonifère (badigeonné de chaux).
Phot. Cyril Cailleau
IVR31_20055907424NUCA



Vue de trois quarts de la façade de l'étable et de la grangette.
Phot. Cyril Cailleau
IVR31_20055907425NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Landas (IA59002060) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Landas

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Sophie Luchier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut



Situation sur le cadastre de 1818 (AD Nord : P31/153).

IVR31_20055907420NUCA

Auteur de l'illustration : Cyril Cailleau (reproduction)

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; (c) Département du Nord - Archives départementales

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Situation sur le cadastre de 1876 (AD Nord : P31/447).

IVR31_20055907421NUCA

Auteur de l'illustration : Cyril Cailleau

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts depuis la rue de Guivarnes.

IVR31_20095901341VA

Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade postérieure depuis le jardin potager.

IVR31_20085901085X

Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du mur pignon sur rue : le soubassement en moellon de calcaire carbonifère (badigeonné de chaux).

IVR31_20055907424NUCA

Auteur de l'illustration : Cyril Cailleau

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de trois quarts de la façade de l'étable et de la granette.

IVR31_20055907425NUCA

Auteur de l'illustration : Cyril Cailleau

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation