Hauts-de-France, Somme
Contay
2 place du Marché

Ancien presbytère de Contay

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80000126
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : presbytère
Destinations successives : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1935, C, 201

Historique

Une inscription sur le chevet de l'église paroissiale (contrefort nord de l'abside) indique la construction d'un presbytère en 1634 pour un curé de Contay nommé Carton. Dans la première moitié du 19e siècle, le presbytère était en assez mauvais état et la commune décida sa reconstruction, sur la même parcelle cadastrale mais selon une disposition perpendiculaire à l'ancien édifice. Le plan du nouveau presbytère fut établi en 1858 par l'architecte amiénois Antoine, qui s'occupa aussi de la restauration de l'église voisine. Une grille pour la cour de ce nouveau presbytère fut exécutée en 1867 par le serrurier amiénois Delaux-Choquet. A la suite de la Première Guerre mondiale des réparations furent effectuées sur les plans de l'architecte Mézelle au presbytère, dont les dépendances avaient été particulièrement atteintes par les explosions.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1858 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Henry Antoine (architecte, attribution par source)

Description

Le presbytère est construit en briques, avec quelques éléments en craie, essentiellement sur l'élévation antérieure : encadrement de baies, bandeaux et corniche. Il comporte un rez-de-chaussée surélevé sur cave, et un étage-carré, le tout formant trois travées. Le presbytère est comparable aux maisons édifiées à la même époque à Amiens.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Judith Förstel
IVR22_19978000330Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Contay (IA80000225) Hauts-de-France, Somme, Contay
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

Vue générale.

IVR22_19978000330Z
Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation